

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág 1/3		
NOMBRE DEL PROYECTO								
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAGE SANITARIO DE LA CALLE 39 EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA								
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación		Día	Mes	Año		
Municipio (3 dígitos)	017			30	JULIO	2019		
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA					Fondo		
Clave de la Localidad	017	Directa	X	Tipo de Obra		FISMDF		
No AGEB (13 dígitos)	0000000001223	Complementaria				FISE		
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio	X	30 JULIO 2019	Fecha	Sistema MIDS	Sistema SRFT
Servicios Básicos en la Vivienda			Proceso				Folio	Folio
Calidad y Espacios en la Vivienda			Terminada				55517	
Acceso a Servicios de Salud								
Rezago Educativo		Zona (Focalización)	Zona de Atención Prioritario (ZAP)				No. De Acciones	
Carencia Alimentaria			Localidad 2 grados de rezago social alto		X		Unidad	Cantidad
No Aplica	X		Acreditación de pobreza extrema (APE)				ML	101
Techo	Vivienda	Drenaje		Camino/Carretera		Urbanización		
Muro		Red Agua Potable		Comedor Comunitario			Hospital, Centro de Salud, Unidad Médica, Dispensario	
Piso		Cárcamo		Alumbrado Público				
Sanitario		Planta Tratamiento de Aguas Residuales		Calle				
Construcción de Vivienda		Pozo		Guarnición/ Banqueta			Aula, Comedor, Sanitario,	
Cisterna		Planta Potabilizadora		Pavimentación				
Electrificación		Línea de Conducción		Ciclopistas				
			Costo del Proyecto					
Aportación FISMDF o FISE \$ 494,555.00	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total			
					\$ 494,555.00			

Fotografías de la Obra

	Sí X		No	¿Existe Comité de Participación Social que avale la obra?
	Sí		No X	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	Sí X		No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	Regular X		Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico	Google Maps Link
	https://www.google.com.mx/maps/place/Calle+3,+Grajeda+Zaragoza,+Ciudad+de+Mexico+-CDMX/@19.4125598,99.0929925,888m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x885f1fc1b09eb96!0x7272f1c85fe7dal8n12!3d19.4118895!4d99.0913386

	Pág. 3/3
Referencias	
Calle 39, entre Av. 12 y Av. 14; Colonia Ignacio Zaragoza; Alcaldía Venustiano Carranza	
Reporte de Incidencias	Enlace FAIS
	Nombre JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto DIRECTOR DE OBRAS
	Firma

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág. 1/3
NOMBRE DEL PROYECTO						
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 39 EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA						
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación	Día	Mes	Año	
Municipio (3 dígitos)	017		20	SEPTIEMBRE	2019	
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA	Fondo				
Clave de la Localidad	017	Directa	X	FISMDF		
No AGEB (13 dígitos)	0000000001223	Complementaria		FISE		
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio		Sistema MIDS	Sistema SRFT
Servicios Básicos en la Vivienda		Proceso	X	20 SEPTIEMBRE 2019	Folio	Folio
Calidad y Espacios en la Vivienda		Terminada			55517	
Acceso a Servicios de Salud		Zona (Focalización)	Zona de Atención Prioritario (ZAP)		No. De Acciones	
Rezago Educativo			Localidad 2 grados de rezago social alto	X	Unidad	Cantidad
Carencia Alimentaria			Acreditación de pobreza extrema (APE)		ML	101
No Aplica	X					
Techo		Drenaje	Camino/Carretera			
Muro		Red Agua Potable	Comedor Comunitario			
Piso		Cárcamo	Alumbrado Público			
Sanitario		Planta Tratamiento de Aguas Residuales	Calle			
Construcción de Vivienda		Pozo	Guarnición/ Banqueta			
Cisterna		Planta Potabilizadora	Pavimentación			
Electrificación		Línea de Conducción	Ciclopistas			
Costo del Proyecto						
Aportación FISMDF o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total	
\$ 494,555.00					\$ 494,555.00	

Fotografías de la Obra

	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No	¿Existe Comité de Participación Social que avale la obra?
	<input type="checkbox"/> Sí		<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	<input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico	Google Maps Link
	https://www.google.com.mx/maps/place/Calle+3,+9,+Grajeda+Zaragoza,+Ciudad+de+Mexico+-+CDMX/@19.4125598,99.0929925,888m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x885f1fc1b098eb96!0x7272f1c85fe7dal8n213d19.4118856!4d99.0913386

	Pág. 3/3
Referencias	
Calle 39, entre Av. 12 y Av. 14; Colonia Ignacio Zaragoza; Alcaldía Venustiano Carranza	
Reporte de Incidencias	Enlace FAIS
	Nombre JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto DIRECTOR DE OBRAS
	Firma

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág 1/3
NOMBRE DEL PROYECTO						
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA 14 EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA						
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación	Día	Mes	Año	
Municipio (3 dígitos)	017		30	JULIO	2019	
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA	Fondo				
Clave de la Localidad	017	Directa	X		FISMDF	X
No AGEB (13 dígitos)	0000000001172	Complementaria			FISE	
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio	X	30 JULIO 2019	Fecha
Servicios Básicos en la Vivienda		Proceso				Sistema MIDS
Calidad y Espacios en la Vivienda		Terminada				Sistema SRFT
Acceso a Servicios de Salud						Folio
Rezago Educativo						Folio
Carencia Alimentaria						55526
No Aplica	X					
Techo		Zona (Focalización)	Zona de Atención Prioritario (ZAP)			No. de Acciones
Muro			Localidad 2 grados de rezago social alto	X		Unidad
Piso			Acreditación de pobreza extrema (APE)			Cantidad
Sanitario						ML 81
Construcción de Vivienda						
Cisterna						
Electrificación						
Drenaje						
Vivienda			Camino/Carretera			
			Comedor Comunitario			
			Alumbrado Público			
			Calle			
			Guarnición/Banqueta			
			Pavimentación			
			Ciclopistas			
Agua y Saneamiento						
Costo del Proyecto						
Aportación FISMDP o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total	
\$ 473,296.00					\$ 473,296.00	

Fotografías de la Obra

	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	¿Existe Comité de Participación Social que avale la obra?
	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	¿Existen inconvenientes de los habitantes por la obra?
	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	<input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico



Google Maps Link

<https://www.google.com.mx/maps/place/Av.+14+26,+Ignacio+Zaragoza,+5000+Ciudad+de+M%25C3%25A9xico+CDMX/@19.4126902,-99.0948659891/date=3m&21.16346114m/131Im713m6fis0x85dltc22667c17a110vb5t486s725ef7e25Av+14.+Ignacio+Zaragoza,+5000+Ciudad+de+M%25C3%25A9xico+CDMX/30118m2/3d19.41054614d-0.0934006513m4150d85d1f1c1445a8555.0xbbs5R75f6f-51dacc18e213d104.412686114d.00/nor6715>

	Pág. 3/3
Referencias	
Av. 14, entre Calle 15 y Calle 11; Colonia Ignacio Zaragoza; Alcaldía Venustiano Carranza	
Reporte de Incidencias	Enlace FAIS
	Nombre JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto DIRECTOR DE OBRAS
	Firma

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág. 1/3
NOMBRE DEL PROYECTO						
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA 14 EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA						
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación	Día	Mes	Año	
Municipio (3 dígitos)	017		20	SEPTIEMBRE	2019	
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA	Fondo				
Clave de la Localidad	017	Directa	X	FISMDF		
No AGEB (13 dígitos)	0000000001172	Complementaria		FISE		
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio		Sistema MIDS	Sistema SRFT
Servicios Básicos en la Vivienda		Proceso	X	20 SEPTIEMBRE 2019	Folio	Folio
Calidad y Espacios en la Vivienda		Terminada			55526	
Acceso a Servicios de Salud		Zona (Focalización)	Zona de Atención Prioritario (ZAP)		No. De Acciones	
Rezago Educativo			Localidad 2 grados de rezago social alto	X	Unidad	Cantidad
Carencia Alimentaria			Acreditación de pobreza extrema (APE)		ML	81
No Aplica	X					
Techo		Drenaje	Camino/Carretera			
Muro			Comedor Comunitario			
Piso			Alumbrado Público			
Sanitario			Calle			
Construcción de Vivienda			Guarnición/ Banqueta			
Cisterna			Pavimentación			
Electrificación			Ciclopistas			
		Agua y Saneamiento				
		Costo del Proyecto				
Aportación FISMDF o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total	
\$ 473,296.00					\$ 473,296.00	

Fotografías de la Obra



	Sí <input checked="" type="checkbox"/>		No	¿Existe Comité de Participación Social que avale la obra?
	Sí		No <input checked="" type="checkbox"/>	¿Existen inconvenientes de los habitantes por la obra?
	Sí <input checked="" type="checkbox"/>		No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	Regular <input checked="" type="checkbox"/>		Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico



Google Maps Link

<https://www.google.com.mx/maps/place/Av.+14+26,+Ignacio+Zaragoza,+5000+Ciudad+de+M%C3%A9jico,+CDMX/@19.4126902,-99.0948659891/date=3m@1634b114m@131m@13m@1s0x85d@fc22667c17a1b0bb5f486a725ef7e@25Av.+14.+Ignacio+Zaragoza,+5000+Ciudad+de+M%C3%A9jico,+CDMX@301@85d@fc11445a855560bb599.093406513m@150d@85d@fc11445a855560bb565fe6-51dacc@Ren@213d@19.41269014d@0o@n@7715>

	Pág. 3/3
Referencias	
Av. 14, entre Calle 15 y Calle 11; Colonia Ignacio Zaragoza; Alcaldía Venustiano Carranza	
Reporte de Incidencias	Enlace FAIS
	Nombre JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto DIRECTOR DE OBRAS
	Firma

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág. 1/3
NOMBRE DEL PROYECTO REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 33 EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA						
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación		Día	Mes	Año
Municipio (3 dígitos)	017			30	JULIO	2019
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA	Fondo				
Clave de la Localidad	017	Directa	X	FISMDF	X	
No AGEB (13 dígitos)	00000000012	Complementaria		FISE		
19						
Contribución a la Pobreza (carencia)						
Servicios Básicos en la Vivienda		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio	X 30 JULIO 2019	Fecha	Sistema MIDS Sistema SRFT
Calidad y Espacios en la Vivienda			Proceso			Folio Folio
Acceso a Servicios de Salud			Terminada			55534
Rezago Educativo		Zona (Focalización)	Zona de Atención Prioritario (ZAP)			No. De Acciones
Carenecia Alimentaria			Localidad 2 grados de rezago social alto	X		Unidad Cantidad
No Aplica	X		Acreditación de pobreza extrema (APE)			ML 101
Techo		Drenaje		Camino/Carretera		
Muro		Red Agua Potable		Comedor Comunitario		
Piso		Cárcamo		Alumbrado Público		
Sanitario		Planta Tratamiento de Aguas Residuales		Calle		
Construcción de Vivienda		Pozo		Guarnición/ Banqueta		
Cisterna		Planta Potabilizadora		Pavimentación		
Electrificación		Línea de Conducción		Ciclopistas		
Costo del Proyecto						
Aportación FISMDF o FISE \$ 486,757.00	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total	
					\$ 486,757.00	

Fotografías de la Obra

	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	¿Existe Comité de Participación Social que avale la obra?
	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	<input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico



Google Maps Link

<https://www.google.com.mx/maps/place/Calle+3+3,+grado+Lagooza,+Ciudad+de+M%CC%83nico+CDMX/@19.4125145,99.0926505,627m/datx=3m1f1e34n6i3n4f15o8&5uf1fc187a600db63j0xeedbae555cd0778e6n2i3n18.41337894d99.0918834>

Pág. 3 / 3

Referencias

Calle 33, entre Av. 8 y Av. 10; Colonia Ignacio Zaragoza; Alcaldía Venustiano Carranza

Reporte de Incidencias	Enlace FAIS	
	Nombre	JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto	DIRECTOR DE OBRAS
	Firma	

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág. 1/3
NOMBRE DEL PROYECTO						
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 33 EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA						
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación	Día	Mes	Año	
Municipio (3 dígitos)	017		20	SEPTIEMBRE	2019	
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA	Fondo				
Clave de la Localidad	017	Directa	X	FISMDF		
No AGEB (13 dígitos)	0000000001219	Complementaria		FISE		
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio		Sistema MIDS	Sistema SRFT
Servicios Básicos en la Vivienda		Proceso	X	20 SEPTIEMBRE 2019	Folio	Folio
Calidad y Espacios en la Vivienda		Terminada			55534	
Acceso a Servicios de Salud		Zona (Focalización)	Zona de Atención Prioritario (ZAP)		No. De Acciones	
Rezago Educativo			Localidad 2 grados de rezago social alto	X	Unidad	Cantidad
Carencia Alimentaria			Acreditación de pobreza extrema (APE)		ML	101
No Aplica	X					
Techo		Drenaje	Camino/Carretera			
Muro			Comedor Comunitario			
Piso			Alumbrado Público			
Sanitario			Calle			
Construcción de Vivienda			Guarnición/ Banqueta			
Cisterna			Pavimentación			
Electrificación			Ciclopistas			
		Agua y Saneamiento				
		Costo del Proyecto				
Aportación FISMDF o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total	
\$ 486,757.00					\$ 486,757.00	

Fotografías de la Obra

	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No	¿Existe Comité de Participación Social que avale la obra?
	<input type="checkbox"/> Sí		<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	<input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico



Google Maps Link

<https://www.google.com.mx/maps/place/Calle+3+3,+grado+Lagooza,+Ciudad+de+M%CC%83ixco+CDMX/@19.4125145,99.0926505,627m/datx=3m1f1e34n6i3n4f15o8&5g1fc187a600db63j0xeedba655cd0778e6n2i3n18.41337894d-99.0918834>

Pág. 3 / 3

Referencias

Calle 33, entre Av. 8 y Av. 10; Colonia Ignacio Zaragoza; Alcaldía Venustiano Carranza

Reporte de Incidencias	Enlace FAIS	
	Nombre	JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto	DIRECTOR DE OBRAS
	Firma	

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág 1/3
NOMBRE DEL PROYECTO						
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAGE SANITARIO DE LA CALLE GUINEA EN LA COLONIA ROMERO RUBIO						
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación	Día	Mes	Año	
Municipio (3 dígitos)	017		30	JULIO	2019	
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA					Fondo
Clave de la Localidad	017	Directa	X			FISMDF
No AGEB (13 dígitos)	000000000030A	Complementaria				FISE
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio	X	30 JULIO 2019	Fecha
Servicios Básicos en la Vivienda			Proceso			Sistema MIDS
Calidad y Espacios en la Vivienda			Terminada			Sistema SRFT
Acceso a Servicios de Salud		Zona (Focalización)	Zona de Atención Prioritario (ZAP)			Folio
Rezago Educativo			Localidad 2 grados de rezago social alto	X		Folio
Carencia Alimentaria			Acreditación de pobreza extrema (APE)			
No Aplica	X					
Techo						No. de Acciones
Muro						Unidad
Piso						ML
Sanitario						112
Construcción de Vivienda						
Cisterna						
Electrificación						
Costo del Proyecto						
Aportación FISMDF o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total	
\$ 757,254.00					\$ 757,254.00	

Fotografías de la Obra

	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	¿Existe Comité de Participación Social que avale la obra?
	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	<input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico	Google Maps Link
	https://www.google.com.mx/maps/place/Calle+Guadalupe,+Romero+Ruiz,+Ciudad+de+Méjico,+CDMX/@19.4409356,99.1022008,44z/m+datalayer=1/tile/34m/513m/415150x850f/tile/78634b90a65ca8921e99b3ac18n/2/3d19.4408301/4d99.0988372

Pág. 3 / 3

Referencias

Calle Guinea, entre Cantón y Av. África; Colonia Romero Rubio; Alcaldía Venustiano Carranza

Reporte de Incidencias	Enlace FAIS	
	Nombre	JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto	DIRECTOR DE OBRAS
	Firma	

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág 1/3
NOMBRE DEL PROYECTO						
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAGE SANITARIO DE LA CALLE FLORICULTURA EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE						
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación		Día	Mes	Año
Municipio (3 dígitos)	017			30	JULIO	2019
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA	Fondo				
Clave de la Localidad	017	Directa	X	FISMDF	X	
No AGEB (13 dígitos)	000000000193	Complementaria		FISE		
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio X 30 JULIO 2019	Fecha	Sistema MIDS	Sistema SRFT
Servicios Básicos en la Vivienda		Proceso			Folio	Folio
Calidad y Espacios en la Vivienda		Terminada			55597	
Acceso a Servicios de Salud		Zona (Focalización)	Zona de Atención Prioritario (ZAP)		No. De Acciones	
Rezago Educativo			Localidad 2 grados de rezago social alto	X	Unidad	
Carencia Alimentaria			Acreditación de pobreza extrema (APE)		ML	112
No Aplica	X					
Techo		Drenaje	Camino/Carretera			
Muro		Red Agua Potable	Comedor Comunitario			
Piso		Cárcamo	Alumbrado Público			
Sanitario		Planta Tratamiento de Aguas Residuales	Calle			
Construcción de Vivienda		Pozo	Guarnición/ Banqueta			
Cisterna		Planta Potabilizadora	Pavimentación			
Electrificación		Línea de Conducción	Ciclopistas			
Costo del Proyecto						
Aportación FISMDF o FISE \$ 658,947.00	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total	
					\$ 658,947.00	

Fotografías de la Obra

	Sí X		No	¿Existe Comité de Participación Social que avale la obra?
	Sí		No X	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	Sí X		No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	Regular X		Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico



Google Maps Link

<https://www.google.com.mx/maps/place/Franquicia+de+la+Obra/@19.446303,99.1075597,529m/data=!3m!1e3!4m5!3m4!1s0x865d19592d78a8ed:0x9765dbdca67da18398bm2!3d19.447988!4d-99.10635>

	Pág. 3/3
Referencias	
Calle Floricultura, entre Choferes y Electricistas; Colonia 20 de Noviembre; Alcaldía Venustiano Carranza	
Reporte de Incidencias	Enlace FAIS
	Nombre JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto DIRECTOR DE OBRAS
	Firma

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág 1/3			
NOMBRE DEL PROYECTO									
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAGE SANITARIO DE LA CALLE APICULTURA EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE									
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación	Día	Mes	Año				
Municipio (3 dígitos)	017		30	JULIO	2019				
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA	Fondo							
Clave de la Localidad	017	Directa	X	FISMDF	X				
No AGEB (13 dígitos)	0000000000206	Complementaria		FISE					
Contribución a la Pobreza (carencia) Servicios Básicos en la Vivienda Calidad y Espacios en la Vivienda Acceso a Servicios de Salud Rezago Educativo Carencia Alimentaria No Aplica X									
Fase de la Obra (Verificación) Proceso Terminada						Fecha 30 JULIO 2019 Sistema MIDS Folio 55602	Sistema SRFT Folio		
Zona (Focalización) Zona de Atención Prioritario (ZAP) Localidad 2 grados de rezago social alto Acreditación de pobreza extrema (APE)						No. de Acciones Unidad ML 116			
Vivienda Techo Muro Piso Sanitario Construcción de Vivienda Cisterna Electrificación						Drenaje Red Agua Potable Cárcamo Planta Tratamiento de Aguas Residuales Pozo Planta Potabilizadora Línea de Conducción	Camino/Carretera Comedor Comunitario Alumbrado Público Calle Guarnición/Banqueta Pavimentación Ciclopistas	Agua y Saneamiento Urbanización Hospital, Centro de Salud, Unidad Médica, Dispensario Aula, Comedor, Sanitario, -----	Salud Educación Otros
Costo del Proyecto									
Aportación FISMDf o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total				
\$ 669,392.00					\$ 669,392.00				

Fotografías de la Obra

	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	¿Existe Comité de Participación Social que avale la obra?
	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	<input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico	Google Maps Link
	https://www.google.com.mx/maps/place/Apicultura+20+de+Noviembre,+Ciudad+de+Mexico+CDMX/@19.4443861,99.1071998,52m/data=3m2/1e34b14m53m4f1ts.0x85cf9573100487.0xf68a0c75b5d353d78m2/3d9.44438314d.99.10896

Pág. 3/3

Referencias

Calle Apicultura, entre Choferes y Electricistas; Colonia 20 de Noviembre; Alcaldía Venustiano Carranza

Reporte de Incidencias	Enlace FAIS	
	Nombre	JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto	DIRECTOR DE OBRAS
	Firma	

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA							Pág • 1/3	
NOMBRE DEL PROYECTO								
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAGE SANITARIO DE LA CALLE RETORNO 16 AVENIDA DEL TALLER EN LA COLONIA JARDÍN BALBUENA								
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación			Día	Mes	Año	
Municipio (3 dígitos)	017				30	JULIO	2019	
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA				Fondo			
Clave de la Localidad	017	Directa	X		FISMDF	X		
No. AGEB (13 dígitos)	0000000001083	Complementaria		Tipo de Obra	FISE			
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la obra (Verificación)	Inicio	X	30 JULIO 2019	Fecha	Sistema MIDS	Sistema SRFT
Servicios Básicos en la Vivienda		Proceso					Folio	Folio
Calidad y Espacios en la Vivienda		Terminada					55608	
Acceso a Servicios de Salud								
Rezago Educativo								
Carencia Alimentaria		Zona (Focalización)	Zona de Atención Prioritario (ZAP)				No. De Acciones	
No Aplica			Localidad 2 grados de rezago social alto		X		Unidad	
			Acreditación de pobreza extrema (APE)				ML	112
Techo	Vivienda	Drenaje	Red Agua Potable		Camino/Carretera		Urbanización	Salud
Muro		Cárcamo		Comedor Comunitario				
Piso		Planta Tratamiento de Aguas Residuales		Alumbrado Público				
Sanitario		Pozo		Calle				
Construcción de Vivienda		Planta Potabilizadora		Guarnición/ Banqueta				
Cisterna		Línea de Conducción		Pavimentación				
Electrificación				Ciclopistas				
Costo del Proyecto								
Aportación FISMDF o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total			
\$570,727.00					\$570,727.00			

Fotografías de la Obra



	Sí <input checked="" type="checkbox"/>		No	¿Existe Comité de Participación Social que avale la obra?
	Sí <input type="checkbox"/>		No <input checked="" type="checkbox"/>	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	Sí <input type="checkbox"/>		No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	Regular <input type="checkbox"/>		Irregular <input checked="" type="checkbox"/>	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

An aerial photograph of a dense residential neighborhood in Mexico City. The area is filled with numerous houses, mostly with red-tiled roofs, arranged in a grid-like pattern. A prominent feature is a long, narrow plot of land or canal running vertically through the middle of the neighborhood. A green dot is placed on one of the houses in the upper-middle section of the image, indicating a specific location. The surrounding area includes other buildings, roads, and some green spaces.

Referencias	
Calle Retorno 16, esquina Avenida del Taller; Colonia Jardín Balbuena; Alcaldía Venustiano Carranza	
Reporte de Incidencias	
Nombre	JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
Puesto	DIRECTOR DE OBRAS
Firma	

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág. 1/3
NOMBRE DEL PROYECTO						
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAGE SANITARIO DE LA CALLE RETORNO 9 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER EN LA COLONIA JARDÍN BALBUENA						
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación		Día	Mes	Año
Municipio (3 dígitos)	017			30	JULIO	2019
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA			Fondo		
Clave de la Localidad	017	Directa	X	FISMDF	X	
No AGEB (13 dígitos)	00000000001100	Complementaria		FISE		
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio X 30 JULIO 2019	Fecha	Sistema MIDS	Sistema SRFT
Servicios Básicos en la Vivienda		Proceso			Folio	Folio
Calidad y Espacios en la Vivienda		Terminada			55615	
Acceso a Servicios de Salud		Zona de Atención Prioritario (ZAP)			No. de Acciones	
Rezago Educativo		Localidad 2 grados de rezago social alto	X		Unidad	
Carencia Alimentaria		Acreditación de pobreza extrema (APE)			ML	184
No Aplica	X					
Techo	Vivienda	Drenaje		Camino/Carretera	Urbanización	Salud
Muro		Red Agua Potable	Comedor Comunitario			
Piso		Cárcamo	Alumbrado PÚblico			
Sanitario		Planta Tratamiento de Aguas Residuales	Calle			
Construcción de Vivienda		Pozo	Guarnición/ Banqueta			
Cisterna		Planta Potabilizadora	Pavimentación			
Electrificación		Línea de Conducción	Ciclopistas			
Costo del Proyecto						
Aportación FISDMF o FISE \$ 903,320.00	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total	
					\$ 903,320.00	

Fotografías de la Obra



	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	¿Existe Comité de Participación Social que avala la obra?
	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	<input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico



[Google Maps Link](#)

	Pág. 3/3
Referencias	
Calle Retorno 9 Fray Servando Teresa de Mier, esquina Fray Servando Teresa de Mier ; Colonia Jardín Balbuena; Alcaldía Venustiano Carranza	
Reporte de Incidencias	Enlace FAIS
	Nombre JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto DIRECTOR DE OBRAS
	Firma

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág. 1/3
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAGE SANITARIO DE LA CALLE RETORNO 32 GENARO GARCIA EN LA COLONIA JARDÍN BALBUENA						
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación		Día	Mes	Año
Municipio (3 dígitos)	017			30	JULIO	2019
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA	Fondo				
Clave de la Localidad	017	Directa	X	FISMDF	X	
No AGEB (13 dígitos)	0000000000137A	Complementaria		FISE		
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio X 30 JULIO 2019	Fecha	Sistema MIDS	Sistema SRFT
Servicios Básicos en la Vivienda		Proceso			Folio	Folio
Calidad y Espacios en la Vivienda		Terminada			55621	
Acceso a Servicios de Salud		Zona de Atención Prioritario (ZAP)			No. de Acciones	
Rezago Educativo		Localidad 2 grados de rezago social alto	X		Unidad	
Carencia Alimentaria		Acreditación de pobreza extrema (APE)			ML	42
No Aplica	X					
Techo	Vivienda	Drenaje		Camino/Carretera	Urbanización	Salud
Muro		Red Agua Potable	Comedor Comunitario			
Piso		Cárcamo	Alumbrado PÚblico			
Sanitario		Planta Tratamiento de Aguas Residuales	Calle			
Construcción de Vivienda		Pozo	Guarnición/ Banqueta			
Cisterna		Planta Potabilizadora	Pavimentación			
Electrificación		Línea de Conducción	Ciclopistas			
Costo del Proyecto						
Aportación FISMDF o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total	
\$221,622.00					\$221,622.00	

Fotografías de la Obra

	Sí X		No	¿Existe Comité de Participación Social que avale la obra?
	Sí		No X	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	Sí X		No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	Regular X		Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico	Google Maps Link
	https://www.google.com.mx/maps/place/Rincon+de+Jardines+de+Méjico,+CDMX/@19.41436349,9.1018595184/m/data=Sm2163ic4b114m121Im613m5f1s0x8sdic20000c94430v0x5fd90bd14762d6d2cGerardo+Garcia18m212cd19.41136714c99.1013263m41s0x8sdic1054903790x261201152a8dd5f18m213019.414362114d-99.1013102

	Pág. 3/3
Referencias	
Calle Retorno 32 Genaro García, esquina Genaro García; Colonia Jardín Balbuena; Alcaldía Venustiano Carranza	
Reporte de Incidencias	Enlace FAIS
	Nombre JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto DIRECTOR DE OBRAS
	Firma

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág. 1/3
NOMBRE DEL PROYECTO						
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RETORNO 10 CECILIO ROBLO EN LA COLONIA JARDIN BALBUENA						
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación		Día	Mes	Año
Municipio (3 dígitos)	017			30	JULIO	2019
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA	Fondo				
Clave de la Localidad	017	Directa	X	FISMDF	X	
No AGEB (13 dígitos)	00000000000615	Complementaria		FISE		
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio X 30 JULIO 2019	Fecha	Sistema MIDS	Sistema SRFT
Servicios Básicos en la Vivienda		Proceso			Folio	Folio
Calidad y Espacios en la Vivienda		Terminada			55627	
Acceso a Servicios de Salud		Zona de Atención Prioritario (ZAP)			No. de Acciones	
Rezago Educativo		Localidad 2 grados de rezago social alto	X		Unidad	
Carenica Alimentaria		Acreditación de pobreza extrema (APE)			ML	107
No Aplica	X					
Techo	Vivienda	Drenaje		Camino/Carretera	Urbanización	Salud
Muro		Red Agua Potable	Comedor Comunitario			
Piso		Cárcamo	Alumbrado PÚblico			
Sanitario		Planta Tratamiento de Aguas Residuales	Calle			
Construcción de Vivienda		Pozo	Guarnición/ Banqueta			
Cisterna		Planta Potabilizadora	Pavimentación			
Electrificación		Línea de Conducción	Ciclopistas			
Costo del Proyecto						
Aportación FISDMF o FISE \$ 532,371.00	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total	
					\$ 532,371.00	

Fotografías de la Obra



	Sí <input checked="" type="checkbox"/>		No	¿Existe Comité de Participación Social que avale la obra?
	Sí <input type="checkbox"/>		No <input checked="" type="checkbox"/>	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	Sí <input checked="" type="checkbox"/>		No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	Regular <input type="checkbox"/>		Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

	Pág. 3/3
Referencias	
Calle Retorno 10 de Cecilio Róbelo, esquina Cecilio Róbelo; Colonia Jardín Balbuena; Alcaldía Venustiano Carranza	
Reporte de Incidencias	Enlace FAIS
	Nombre JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto DIRECTOR DE OBRAS
	Firma

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág. 1/3
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAGE SANITARIO DE LA CALLE RETORNO 14 CECILIO ROBLO EN LA COLONIA JARDÍN BALBUENA						
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación		Día	Mes	Año
Municipio (3 dígitos)	017			30	JULIO	2019
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA	Fondo				
Clave de la Localidad	017	Directa	X	FISMDF	X	
No AGEB (13 dígitos)	00000000000615	Complementaria		FISE		
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio X 30 JULIO 2019	Fecha	Sistema MIDS	Sistema SRFT
Servicios Básicos en la Vivienda		Proceso			Folio	Folio
Calidad y Espacios en la Vivienda		Terminada			55633	
Acceso a Servicios de Salud		Zona (Focalización)	Zona de Atención Prioritario (ZAP) Localidad 2 grados de rezago social alto		No. de Acciones	
Rezago Educativo			Acreditación de pobreza extrema (APE)		ML	130
Carencia Alimentaria						
No Aplica	X					
Techo	Vivienda	Drenaje		Camino/Carretera	Urbanización	Salud
Muro		Red Agua Potable	Comedor Comunitario			
Piso		Cárcamo	Alumbrado PÚblico			
Sanitario		Planta Tratamiento de Aguas Residuales	Calle			
Construcción de Vivienda		Pozo	Guarnición/ Banqueta			
Cisterna		Planta Potabilizadora	Pavimentación			
Electrificación		Línea de Conducción	Ciclopistas			
Costo del Proyecto						
Aportación FISMDF o FISE \$ 606,507.00	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total	
					\$ 606,507.00	

Fotografías de la Obra



	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> X		No	¿Existe Comité de Participación Social que avale la obra?
	Sí		No <input checked="" type="checkbox"/> X	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> X		No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	Regular <input checked="" type="checkbox"/> X		Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico



<https://www.google.com.mx/maps/place/144-de-Cecilio+Robelo+15,+Barrio+Bailevina+15900,Ciudad+de+Mexico,+CDMX/@19.424075,99.161058,17z/data=!3m2!1e1!3d40!1am13!3mi7!4m2!3d-99.161058!4d-99.161058!5m2!1e0!2e0!3d-99.161058!4d-99.161058!4m5!3m1!1s0x855fb1829d1942134711d4a89.1046923!2m1!4m4!3m1!4s0x855fb1829d1942134711d4a89.1046923!5m2!1e0!2e0>

	Pág. 3/3
Referencias	
Calle Retorno 14 de Cecilio Róbelo , esquina Cecilio Róbelo; Colonia Jardín Balbuena; Alcaldía Venustiano Carranza	
Reporte de Incidencias	Enlace FAIS
	Nombre JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto DIRECTOR DE OBRAS
	Firma

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág. 1/3
NOMBRE DEL PROYECTO						
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CECILIO ROBLO EN LA COLONIA JARDÍN BALBUENA						
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación		Día	Mes	Año
Municipio (3 dígitos)	017			30	JULIO	2019
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA	Fondo				
Clave de la Localidad	017	Directa	X	FISMDF	X	
No AGEB (13 dígitos)	0000000000615	Complementaria		FISE		
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio X 30 JULIO 2019	Fecha	Sistema MIDS	Sistema SRFT
Servicios Básicos en la Vivienda		Proceso			Folio	Folio
Calidad Espacios en la Vivienda		Terminada			55634	
Acceso a Servicios de Salud		Zona (Focalización)	Zona de Atención Prioritario (ZAP)		No. De Acciones	
Rezago Educativo			Localidad 2 grados de rezago social alto	X	Unidad	
Carenica Alimentaria			Acreditación de pobreza extrema (APE)		ML	141
No Aplica	X					
Techo		Drenaje		Camino/Carretera		
Muro		Red Agua Potable		Comedor Comunitario		
Piso		Cárcamo		Alumbrado Público		
Sanitario		Planta Tratamiento de Aguas Residuales		Calle		
Construcción de Vivienda		Pozo		Guarnición/Banqueta		
Cisterna		Planta Potabilizadora		Pavimentación		
Electrificación		Línea de Conducción		Ciclopistas		
Agua y Saneamiento						
Costo del Proyecto						
Aportación FISMDF o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total	
\$ 726,484.00					\$ 726,484.00	

Fotografías de la Obra

	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	¿Existe Comité de Participación Social que avale la obra?
	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Regular	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	<input type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico	Google Maps Link
	 https://www.google.com.mx/maps/place/Cecilio+Robelo,+Jardín+Balbuena,+15901+Ciudad+de+México,+CDMX/@19.4238691,-99.1202608,344m/data=(3m2/1e34&hl=14m93Sm4f1S0x85gtfeafec6a659330xc2624002132d3db8m2/3d19.423866044d-99.1110234

	Pág. 3/3
Referencias	
Calle Cecilio Róbelo, entre Nicolás León y Francisco del Paso y Troncoso; Colonia Jardín Balbuena; Alcaldía Venustiano Carranza	
Reporte de Incidencias	Enlace FAIS
	Nombre JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto DIRECTOR DE OBRAS
	Firma

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág. 1/3
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAGE SANITARIO DE LA CALLE POTAM EN LA COLONIA ALVARO OBREGON						
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación		Día	Mes	Año
Municipio (3 dígitos)	017			30	JULIO	2019
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA	Fondo				
Clave de la Localidad	017	Directa	X	FISMDF	X	
No AGEB (13 dígitos)	00000000001331	Complementaria		FISE		
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio X 30 JULIO 2019	Fecha	Sistema MIDS	Sistema SRFT
Servicios Básicos en la Vivienda		Proceso			Folio	Folio
Calidad y Espacios en la Vivienda		Terminada			55637	
Acceso a Servicios de Salud		Zona de Atención Prioritario (ZAP)			No. de Acciones	
Rezago Educativo		Localidad 2 grados de rezago social alto	X		Unidad	
Carenicia Alimentaria		Acreditación de pobreza extrema (APE)			ML	118
No Aplica	X	Zona (Focalización)				
Techo	Vivienda	Drenaje		Camino/Carretera	Urbanización	Salud
Muro		Red Agua Potable	Comedor Comunitario			
Piso		Cárcamo	Alumbrado PÚblico			
Sanitario		Planta Tratamiento de Aguas Residuales	Calle			
Construcción de Vivienda		Pozo	Guarnición/ Banqueta			
Cisterna		Planta Potabilizadora	Pavimentación			
Electrificación		Línea de Conducción	Ciclopistas			
Costo del Proyecto						
Aportación FISDMF o FISE \$ 462,162.00	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total	
					\$ 462,162.00	

Fotografías de la Obra

	Sí <input checked="" type="checkbox"/>		No	¿Existe Comité Participación Social que avale la obra?
	Sí		No <input checked="" type="checkbox"/>	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	Sí <input checked="" type="checkbox"/>		No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	Regular <input checked="" type="checkbox"/>		Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico	Google Maps Link
	https://www.google.com.mx/maps/place/Calle++Palam.%C3%A9nvaro+Obrero%C3%A4nico,+CDMX/@19.4117432,99.1841746,28m/data=!3m1!1m3!4m5!3mf!1s0x85d1fe0e0e550aecd0xa7210da293aa4525f8m2!3a19.41169224d-99.1170175



Pág. 3/3

Referencias

Calle Potam, entre Mocorito y Agiabampo; Colonia Álvaro Obregón; Alcaldía Venustiano Carranza

Reporte de Incidencias	Enlace FAIS	
	Nombre	JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto	DIRECTOR DE OBRAS
	Firma	

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág. 1/3
NOMBRE DEL PROYECTO REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAGE SANITARIO DE LA CALLE CUCURPE EN LA COLONIA MAGDALENA MIXHUCA						
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación	Día	Mes	Año	
Municipio (3 dígitos)	017		30	JULIO	2019	
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA	Fondo				
Clave de la Localidad	017	Directa	X	FISMDF	X	
No AGEB (13 dígitos)	00000000001401	Complementaria		FISE		
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio X 30 JULIO 2019	Fecha	Sistema MIDS	Sistema SRFT
Servicios Básicos en la Vivienda		Proceso			Folio	Folio
Calidad y Espacios en la Vivienda		Terminada			55648	
Acceso a Servicios de Salud		Zona de Atención Prioritario (ZAP)			No. de Acciones	
Rezago Educativo		Localidad 2 grados de rezago social alto	X		Unidad	
Carencia Alimentaria		Acreditación de pobreza extrema (APE)			ML	75
No Aplica	X	Zona (Focalización)				
Techo	Vivienda	Drenaje		Camino/Carretera	Urbanización	Salud
Muro		Red Agua Potable	Comedor Comunitario			
Piso		Cárcamo	Alumbrado PÚblico			
Sanitario		Planta Tratamiento de Aguas Residuales	Calle			
Construcción de Vivienda		Pozo	Guarnición/ Banqueta			
Cisterna		Planta Potabilizadora	Pavimentación			
Electrificación		Línea de Conducción	Ciclopistas			
Costo del Proyecto						Otro s
Aportación FISDMF o FISE \$ 448,924.00	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total	
					\$ 448,924.00	

Fotografías de la Obra

	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	¿Existe Comité de Participación Social que avale la obra?
	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	<input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico



Google Maps Link

[https://www.google.com.mx/maps/place/Cucurpe Ciudad,+de+Mexico/@19.4121122,99.1184635,15m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!174e0!aff!41150850ff1fab28ef246702243d6a174e0aff!8m2!3d19.4116907!4d99.1180922](https://www.google.com.mx/maps/place/Cucurpe+Ciudad,+de+Mexico/@19.4121122,99.1184635,15m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!174e0!aff!41150850ff1fab28ef246702243d6a174e0aff!8m2!3d19.4116907!4d99.1180922)

Pág. 3/3

Referencias

Calle Cucurpe, entre Agiabampo y Roa Bárcenas; Colonia Magdalena Mixhuca; Alcaldía Venustiano Carranza

Reporte de Incidencias	Enlace FAIS	
	Nombre	JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto	DIRECTOR DE OBRAS
	Firma	

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág. 1/3
NOMBRE DEL PROYECTO REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CUCURPE EN LA COLONIA MAGDALENA MIXHUCA						
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación	Día	Mes	Año	
Municipio (3 dígitos)	017		20	SEPTIEMBRE	2019	
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA	Fondo				
Clave de la Localidad	017	Directa	X	FISMDF	X	
No AGEB (13 dígitos)	00000000001401	Complementaria		FISE		
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio			
Servicios Básicos en la Vivienda		Proceso	X	20 SEPTIEMBRE 2019		
Calidad y Espacios en la Vivienda		Terminada				
Acceso a Servicios de Salud		Zona (Focalización)	Zona de Atención Prioritario (ZAP)			
Rezago Educativo			Localidad 2 grados de rezago social alto	X		
Carenecia Alimentaria			Acreditación de pobreza extrema (APE)			
No Aplica	X					
Vivienda		Drenaje	Camino/Carretera			
Techo		Red Agua Potable	Comedor Comunitario			
Muro		Cárcamo	Alumbrado Público			
Piso		Planta Tratamiento de Aguas Residuales	Calle			
Sanitario		Pozo	Guarnición/ Banqueta			
Construcción de Vivienda		Planta Potabilizadora	Pavimentación			
Cisterna		Línea de Conducción	Ciclopistas			
Electrificación						
Agua y Saneamiento						Urbanización
Aportación FISMDF o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total	
\$ 448,924.00					\$ 448,924.00	
						Salud
						Educación
						Otro s
Costo del Proyecto						

Fotografías de la Obra

	Sí <input checked="" type="checkbox"/>		No	¿Existe Comité de Participación Social que avale la obra?
	Sí		No <input checked="" type="checkbox"/>	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	Sí <input checked="" type="checkbox"/>		No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	Regular <input checked="" type="checkbox"/>		Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico	Google Maps Link
	https://www.google.com.mx/maps/place/Cucurpe Ciudad,+de+Mexico,+C-3%49xco+-CDMX/@19.4121122,99.1184863,515m/data=!3m1!1e3!4m5!3m1!1s0x85ffab28e2467022&4m3!174e0&ff!8m2!3d19.411690744!4d99.1180922

Pág. 3/3

Referencias

Calle Cucurpe, entre Agiabampo y Roa Bárcenas; Colonia Magdalena Mixhuca; Alcaldía Venustiano Carranza

Reporte de Incidencias	Enlace FAIS	
	Nombre	JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto	DIRECTOR DE OBRAS
	Firma	

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág. 1/3
NOMBRE DEL PROYECTO REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAGE SANITARIO DE LA CALLE RESURRECION EN LA COLONIA ARTES GRAFICAS						
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación		Día	Mes	Año
Municipio (3 dígitos)	017			30	JULIO	2019
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA	Fondo				
Clave de la Localidad	017	Directa	X	FISMDF	X	
No AGEB (13 dígitos)	00000000001312	Complementaria		FISE		
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio X 30 JULIO 2019	Fecha	Sistema MIDS	Sistema SRFT
Servicios Básicos en la Vivienda		Proceso		Folio	Folio	
Calidad y Espacios en la Vivienda		Terminada		55638		
Acceso a Servicios de Salud		Zona de Atención Prioritario (ZAP)		No. de Acciones		
Rezago Educativo		Localidad 2 grados de rezago social alto	X	Unidad		
Carenzia Alimentaria		Acreditación de pobreza extrema (APE)		ML	129	
No Aplica	X	Zona (Focalización)				
Techo	Vivienda	Drenaje		Camino/Carretera	Urbanización	Salud
Muro		Red Agua Potable	Comedor Comunitario			
Piso		Cárcamo	Alumbrado PÚblico			
Sanitario		Planta Tratamiento de Aguas Residuales	Calle			
Construcción de Vivienda		Pozo	Guarnición/ Banqueta	Aula, Comedor, Sanitario,	Educación	
Cisterna		Planta Potabilizadora	Pavimentación	-----		
Electrificación		Línea de Conducción	Ciclopistas	-----		
Aportación FISMDF o FISE		Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal		Otros
\$ 741,624.00					\$ 741,624.00	
Costo del Proyecto						

Fotografías de la Obra

	Sí <input checked="" type="checkbox"/>		No	¿Existe Comité de Participación Social que avale la obra?
	Sí		No <input checked="" type="checkbox"/>	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	Sí <input checked="" type="checkbox"/>		No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	Regular <input checked="" type="checkbox"/>		Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico



Google Maps Link

<https://www.google.com.mx/maps/place/Ciudad+de+La+Resurrecci%C3%B3n,+Av.+Gr%e1zquez+de+la+Ciudad,+Calle+19+entre+Ave.+19+Y+Ave.+20,+Colonia+Centro,+CDMX/@19.4123369,-99.1281951,17.25z/data=!4m5!3m4!1s0x865f1fecc054c34ff!b!Oxegd6i4g6s04cg50t!fm2!3d19.4127356!4d-99.1261668>

Pág. 3/3

Referencias

Calle Resurrección, entre Yunque y Av. Del Taller; Colonia Artes Gráficas; Alcaldía Venustiano Carranza

Reporte de Incidencias	Enlace FAIS	
	Nombre	JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto	DIRECTOR DE OBRAS
	Firma	

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág. 1/3
NOMBRE DEL PROYECTO REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAGE SANITARIO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA MAGDALENA MIXHCUCA						
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación	Día	Mes	Año	
Municipio (3 dígitos)	017		30	JULIO	2019	
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA	Fondo				
Clave de la Localidad	017	Directa	X	FISMDF	X	
No AGEB (13 dígitos)	00000000001401	Complementaria		FISE		
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio X 30 JULIO 2019	Fecha	Sistema MIDS	Sistema SRFT
Servicios Básicos en la Vivienda		Proceso			Folio	Folio
Calidad y Espacios en la Vivienda		Terminada			55649	
Acceso a Servicios de Salud		Zona de Atención Prioritario (ZAP)			No. de Acciones	
Rezago Educativo		Localidad 2 grados de rezago social alto	X		Unidad	
Carencia Alimentaria		Acreditación de pobreza extrema (APE)			ML	165
No Aplica	X	Zona (Focalización)				
Techo	Vivienda	Drenaje		Camino/Carretera	Urbanización	Salud
Muro		Red Agua Potable	Comedor Comunitario			
Piso		Cárcamo	Alumbrado PÚblico			
Sanitario		Planta Tratamiento de Aguas Residuales	Calle			
Construcción de Vivienda		Pozo	Guarnición/ Banqueta			
Cisterna		Planta Potabilizadora	Pavimentación			
Electrificación		Línea de Conducción	Ciclopistas			
Aportación FISDMF o FISE		Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal		
\$ 841,588.00					\$ 841,588.00	
Costo del Proyecto						

Fotografías de la Obra

	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	¿Existe Comité de Participación Social que avale la obra?
	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	<input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico



Google Maps Link

<https://www.google.com.mx/maps/place/Cdta.+Vcenter+Guerrero,+3fa,+1a+galera+uixtunica+1,+15880+Ciudad+de+México,+CDMX/@19.409643,-99.1196707z/3m2/1e3ab14m13!m7/3m6/1s0/85c118e6399be6557/0/510bd682ec3+cdd2sc0z+4wagalena+uixtunica+Ciudad+de+México,+CDMX/3b18n213a19.4095678/4d-99.1180593/3m4f1s0/85d1698e68a2c07.0x7bbRa.1hd45cRd4fIRBm213d10.4n0e4.1444-1.->

	Pág. 3/3
Referencias	
Calle Vicente Guerrero, entre Nicolás Bravo y Cerrada de Vicente Guerrero; Colonia Magdalena Mixhuca; Alcaldía Venustiano Carranza	
Reporte de Incidencias	Enlace FAIS
	Nombre JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto DIRECTOR DE OBRAS
	Firma


CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág. 1/3
NOMBRE DEL PROYECTO						
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAGE SANITARIO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA MAGDALENA MIXHUCA						
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación		Día	Mes	Año
Municipio (3 dígitos)	017			20	SEPTIEMBRE	2019
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA			Fondo		
Clave de la Localidad	017	Directa	X	FISMDF	X	
No AGEB (13 dígitos)	00000000001401	Complementaria		FISE		
Contribución a la Pobreza (carencia)						
Servicios Básicos en la Vivienda		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio			
Calidad y Espacios en la Vivienda			Proceso	X	20 SEPTIEMBRE 2019	
Acceso a Servicios de Salud			Terminada			
Rezago Educativo		Zona (Focalización)	Zona de Atención Prioritario (ZAP)			
Carencia Alimentaria			Localidad 2 grados de rezago social alto	X		
No Aplica	X		Acreditación de pobreza extrema (APE)			
Vivienda						
Techo		Drenaje		Camino/Carretera		
Muro		Red Agua Potable		Comedor Comunitario		
Piso		Cárcamo		Alumbrado Público		
Sanitario		Planta Tratamiento de Aguas Residuales		Calle		
Construcción de Vivienda		Pozo		Guarnición/ Banqueta		
Cisterna		Planta Potabilizadora		Pavimentación		
Electrificación		Línea de Conducción		Ciclopistas		
Agua y Saneamiento						
Urbанизación						
Costo del Proyecto						
Aportación FISMDF o FISE	\$ 841,588.00	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total
						\$ 841,588.00

Fotografías de la Obra

	Sí <input checked="" type="checkbox"/>		No	¿Existe Comité de Participación Social que avale la obra?
	Sí		No <input checked="" type="checkbox"/>	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	Sí <input checked="" type="checkbox"/>		No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	Regular <input checked="" type="checkbox"/>		Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico



Google Maps Link

<https://www.google.com.mx/maps/place/Cdta.+Vcenter+Guerrero+3fa,+Miguelena+Jalisco,+CDMX/@19.409643,-101.196707z/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x85c118e63905e6557:0x510bd682ec3!2sCdz+Miguelena+Jalisco+Ciudad+de+Mexico+CDMX!3s18n2130194!4s0x85d1f698e6a2c07:0x7bb98!1180593!3m4!1s0x85d1f698e6a2c07:0x7bb98!1h0d5!4r0f!4rm2!3z0I0!4r0f!4r0d4!4r4->

	Pág. 3/3
Referencias	
Calle Vicente Guerrero, entre Nicolás Bravo y Cerrada de Vicente Guerrero; Colonia Magdalena Mixhuca; Alcaldía Venustiano Carranza	
Reporte de Incidencias	Enlace FAIS
	Nombre JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto DIRECTOR DE OBRAS
	Firma



CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA

Pág
•
1/3

NOMBRE DEL PROYECTO

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAGE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA PENSADOR MEXICANO

Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación			Día	Mes	Año		
Municipio (3 dígitos)	017				30	JULIO	2019		
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA	Fondo							
Clave de la Localidad	017	Directa	X	FISMDF			X		
No AGEB (13 dígitos)	000000000021	Complementaria		FISE					
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio	X	30 JULIO 2019	Fecha	Sistema MIDS Sistema SRFT		
Servicios Básicos en la Vivienda			Proceso				Folio Folio		
Calidad y Espacios en la Vivienda			Terminada				54877		
Acceso a Servicios de Salud									
Rezago Educativo		Zona (Focalización)	Zona de Atención Prioritario (ZAP)				No. de Acciones		
Carencia Alimentaria			Localidad 2 grados de rezago social alto		X		Unidad Cantidad		
No Aplica	X		Acreditación de pobreza extrema (APE)				ML 82		
Techo	Vivienda	Drenaje		Camino/Carretera		Agua y Saneamiento	Salud		
Muro		Red Agua Potable		Comedor Comunitario					
Piso		Cárcamo		Alumbrado Público					
Sanitario		Planta Tratamiento de Aguas Residuales		Calle					
Construcción de Vivienda		Pozo		Guarnición/ Banqueta					
Cisterna		Planta Potabilizadora		Pavimentación					
Electrificación		Línea de Conducción		Ciclopistas					
Aportación FISMDF o FISE		Costo del Proyecto							
\$ 422,516.00		Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total			
						\$ 422,516.00			

Fotografías de la Obra



	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	¿Existe Comité de Participación Social que avale la obra?
	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> X		<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> X	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	<input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico	Google Maps Link
	https://www.google.com.mx/maps/place/Emiliano+Zapata,+Pensador+Mexicano,+Ciudad+de+Méjico,+CDMX/@19.4420585,-99.0843994,312m/data=!3m1!1e3!4m5!3m1!4v1608554713101!5e0

Referencias

Calle Emiliano Zapata, entre Soles y Hermosillo; Colonia Pensador Mexicano; Alcaldía Venustiano Carranza

Reporte de Incidencias	Enlace FAIS
	Nombre JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto DIRECTOR DE OBRAS
	Firma

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág. 1/3		
NOMBRE DEL PROYECTO								
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAGE SANITARIO DE LA CALLE ORIENTE 156, EN LA COLONIA MOCTEZUMA 2a.								
SECCIÓN								
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación			Día	Mes	Año	
Municipio (3 dígitos)	017				30	JULIO	2019	
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA				Fondo			
Clave de la Localidad	017	Directa	X		FISMDF	X		
No AGEBS (13 dígitos)	00000000055A	Complementaria			FISE			
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio	X	30 JULIO 2019	Fecha	Sistema MIDS	Sistema SRFT
Servicios Básicos en la Vivienda		Proceso					Folio	Folio
Calidad y Espacios en la Vivienda		Terminada					55570	
Acceso a Servicios de Salud		Zona (Focalización)	Zona de Atención Prioritario (ZAP)				No. de Acciones	
Rezago Educativo			Localidad 2 grados de rezago social alto	X			Unidad	Cantidad
Carenica Alimentaria			Acreditación de pobreza extrema (APE)				ML	195
No Aplica	X							
Techo	Vivienda	Drenaje			Camino/Carretera	Urbanización	Salud	
Muro		Red Agua Potable			Comedor Comunitario			
Piso		Cárcamo			Alumbrado Público			
Sanitario		Planta Tratamiento de Aguas Residuales			Calle			
Construcción de Vivienda		Pozo			Guarnición/ Banqueta			
Cisterna		Planta Potabilizadora			Pavimentación			
Electrificación		Línea de Conducción			Ciclopistas			
Costo del Proyecto						-----	Otros	
Aportación FISMDF o FISE		Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total		
\$ 1,009,342.00						\$ 1,009,342.00		

Fotografías de la Obra

	Sí <input checked="" type="checkbox"/>		No	¿Existe Comité Participación Social que avale la obra?
	Sí <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	Sí <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	Regular <input type="checkbox"/>		Irregular <input checked="" type="checkbox"/>	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico	Google Maps Link
	https://www.google.com.mx/maps/place/Calle+Ote.+156+-Moctezuma+2da+Secc.+5530+Ciudad+de+Mexico,+C3%AA969co+-CDMX@19.4333396,-98.099949,443m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d1f011b30bc19fbxa790c653baa95!18m2!3d19.431961744!99.0963265

Referencias

Calle Oriente 156, entre Norte 21 y Norte 25; Colonia Moctezuma 2a. Sección; Alcaldía Venustiano Carranza

Reporte de Incidencias	Enlace FAIS	
	Nombre	JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto	DIRECTOR DE OBRAS
	Firma	

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág. 1/3	
NOMBRE DEL PROYECTO							
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAGE SANITARIO DE LA CALLE ORIENTE 156, EN LA COLONIA MOCTEZUMA 2a.							
SECCIÓN							
Estado (2 dígitos)	09				Día	Mes	Año
Municipio (3 dígitos)	017				20	SEPTIEMBRE	2019
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA				Fondo		
Clave de la Localidad	017	Directa	<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo de Obra	FISMDF	<input checked="" type="checkbox"/>	
No AGEB (13 dígitos)	00000000055A	Complementaria			FISE		
Contribución a la Pobreza (carencia)							
Servicios Básicos en la Vivienda		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio		Fecha	Sistema MIDS	Sistema SRFT
Calidad Y Espacios en la Vivienda		Proceso	<input checked="" type="checkbox"/>	20 SEPTIEMBRE 2019		Folio	Folio
Acceso a Servicios de Salud		Terminada				55570	
Rezago Educativo		Zona (Focalización)	Zona de Atención Prioritario (ZAP)			No. de Acciones	
Carencia Alimentaria			Localidad 2 grados de rezago social alto	<input checked="" type="checkbox"/>		Unidad	Cantidad
No Aplica	<input checked="" type="checkbox"/>		Acreditación de pobreza extrema (APE)			ML	195
Vivienda		Drenaje	Camino/Carretera				
Techo		Red Agua Potable	Comedor Comunitario			Hospital, Centro de Salud, Unidad Médica, Dispensario	Salud
Muro		Cárcamo	Alumbrado Público				
Piso		Planta Tratamiento de Aguas Residuales	Calle				
Sanitario		Pozo	Guarnición/ Banqueta				
Construcción de Vivienda		Planta Potabilizadora	Pavimentación				
Cisterna		Línea de Conducción	Ciclopistas				
Electrificación							
Costo del Proyecto							
Aportación FISMDF o FISE	\$ 1,009,342.00	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total	
						\$ 1,009,342.00	


Fotografías de la Obra



	Sí <input checked="" type="checkbox"/>		No	¿Existe Comité de Participación Social que avale la obra?
	Sí		No <input checked="" type="checkbox"/>	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	Sí <input checked="" type="checkbox"/>		No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	Regular		Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico



Google Maps Link

<https://www.google.com.mx/maps/place/Calle+Ote.+156,+Mocedezuma+2da+Secc.+15530+Ciudad+de+Mexico+C35A9e0co+CDMX/@19.4333396,-98.099994433m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s.0850115c1130bc19f0aa27026532ba9!5e1!18m2!3d9.43196714d9.0995285>

Referencias

Calle Oriente 156, entre Norte 21 y Norte 25; Colonia Moctezuma 2a. Sección; Alcaldía Venustiano Carranza

Reporte de Incidencias	Enlace FAIS
	Nombre JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto DIRECTOR DE OBRAS
	Firma

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág. 1/3	
NOMBRE DEL PROYECTO							
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAGE SANITARIO DE LA CALLE 71, EN LA COLONIA PUEBLA							
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación		Día	Mes	Año	
Municipio (3 dígitos)	017			30	JULIO	2019	
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA	Fondo					
Clave de la Localidad	017	Directa	X	FISMDF	X		
No AGEB (13 dígitos)	0000000001308	Complementaria		FISE			
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio	X	30 JULIO 2019	Fecha	
Servicios Básicos en la Vivienda		Proceso				Sistema MIDS	
Calidad y Espacios en la Vivienda		Terminada				Sistema SRFT	
Acceso a Servicios de Salud						Folio	
Rezago Educativo		Zona (Focalización)	Zona de Atención Prioritario (ZAP)	X			
Carencia Alimentaria			Localidad 2 grados de rezago social alto				
No Aplica	X		Acreditación de pobreza extrema (APE)				
Vivienda		Drenaje					
		Red Agua Potable		Camino/Carretera			
		Cárcamo		Comedor Comunitario			
		Planta Tratamiento de Aguas Residuales		Alumbrado Público			
		Pozo		Calle			
		Planta Potabilizadora		Guarnición/Banqueta			
		Línea de Conducción		Pavimentación			
				Ciclopistas			
Costo del Proyecto							
Aportación FISMDF o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total		
\$ 475,806.00					\$ 475,806.00		

Fotografías de la Obra

	Sí <input checked="" type="checkbox"/>		No	¿Existe Comité Participación Social que avale la obra?
	Sí <input type="checkbox"/>		No <input checked="" type="checkbox"/>	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	Sí <input checked="" type="checkbox"/>		No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	Regular <input type="checkbox"/>		Irregular <input checked="" type="checkbox"/>	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico

Google Maps Link



<https://www.google.com/mymaps/place/Calle-71-Pueblo-Ciudad-de-Mexico@19.409386,99.0844328,746m/data=Sm11e3dm513m411s0x85d11c3ef90aae3fb0a7e39769e00eb18m23d19.4088965f4d-99.0826744>

Referencias	
Calle 71, entre Av. 4 y Av. 6; Colonia Puebla; Alcaldía Venustiano Carranza	
Reporte de Incidencias	Enlace FAIS
	Nombre JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto DIRECTOR DE OBRAS
	Firma

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág 1/3		
NOMBRE DEL PROYECTO								
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA 4 EN LA COLONIA PUEBLA								
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación		Día	Mes	Año		
Municipio (3 dígitos)	017			30	JULIO	2019		
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA	Fondo						
Clave de la Localidad	017	Directa	X	FISMDF	X			
No AGEB (13 dígitos)	0000000001308	Complementaria		FISE				
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio	X	30 JULIO 2019	Fecha	Sistema MIDS	Sistema SRFT
Servicios Básicos en la Vivienda		Proceso					Folio	Folio
Calidad y Espacios en la Vivienda		Terminada					55587	
Acceso a Servicios de Salud		Zona (Focalización)	Zona de Atención Prioritario (ZAP)				No. de Acciones	
Rezago Educativo			Localidad 2 grados de rezago social alto	X			Unidad	Cantidad
Carencia Alimentaria			Acreditación de pobreza extrema (APE)				ML	50
No Aplica	X							
Techo		Drenaje		Camino/Carretera				
Muro		Red Agua Potable		Comedor Comunitario				
Piso		Cárcamo		Alumbrado Público				
Sanitario		Planta Tratamiento de Aguas Residuales		Calle				
Construcción de Vivienda		Pozo		Guarnición/ Banqueta				
Cisterna		Planta Potabilizadora		Pavimentación				
Electrificación		Línea de Conducción		Ciclopistas				
Costo del Proyecto								
Aportación FISMDF o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total			
\$ 310,648.00					\$ 310,648.00			

Fotografías de la Obra

	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	¿Existe Comité de Participación Social que avale la obra?
	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Regular	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	<input type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico	Google Maps Link
	https://www.google.com.mx/maps/place/Av.+14+14,11,+Puebla,+13020+Ciudad+de+M%C3%BCnicipio+de+Abasco,+CDMX/@19.4098945,99.0823845,19z/data=!3m1!4b1!4m8!1m1!2m2!1f1!2f0!3m1!2s+Ciudad+de+M%C3%BCnicipio+de+Abasco,+CDMX!3m1!2s0x85df1fc3fecc0d632:0x20b403c86a7d51d8m!2z3019-4008932!4f0!5f99.0818373

Pág. 3 / 3

Referencias

Av. 4, entre Calle 71 y Calle 73; Colonia Puebla; Alcaldía Venustiano Carranza

Reporte de Incidencias	Enlace FAIS	
	Nombre	JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto	DIRECTOR DE OBRAS
	Firma	

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág 1/3
NOMBRE DEL PROYECTO						
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 3 EN LA COLONIA CUCHILLA PANTITLÁN						
Estado (2 dígitos)	09		Día	Mes	Año	
Municipio (3 dígitos)	017		30	JULIO	2019	
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA		Fondo			
Clave de la Localidad	017		Directa	X	FISMDF	X
No AGEB (13 dígitos)	0000000000884		Complementaria		FISE	
Contribución a la Pobreza (carencia)			Fase de la Obra (Verificación)	Inicio X 30 JULIO 2019	Fecha	
Servicios Básicos en la Vivienda			Proceso		Sistema MIDS	
Calidad y Espacios en la Vivienda			Terminada		Sistema SRFT	
Acceso a Servicios de Salud			Zona de Atención Prioritario (ZAP)		Folio	Folio
Rezago Educativo			Localidad 2 grados de rezago social alto	X		
Carenecia Alimentaria			Acreditación de pobreza extrema (APE)		55642	
No Aplica	X					
Techo			Drenaje		No. de Acciones	
Muro			Red Agua Potable		Unidad	Cantidad
Piso			Cárcamo		ML	141
Sanitario			Planta Tratamiento de Aguas Residuales			
Construcción de Vivienda			Pozo			
Cisterna			Planta Potabilizadora			
Electrificación			Línea de Conducción			
Vivienda			Agua y Saneamiento		Urbanización	
Costo del Proyecto						
Aportación FISMDF o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total	
\$ 792,628.00					\$ 792,628.00	

Fotografías de la Obra

	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	¿Existe Comité de Participación Social que avale la obra?
	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	<input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico



Google Maps Link

<https://www.google.com.mx/maps/place/Calle+3%2BAv.+Calle+4,+Col.19+de+Agosto,+CDMX/@19.4226347,-99.0602162,9m/data=!3m1!4b1!4m5!3m1!1s0x805f1fc989e021fc3d30xa7ab244ab60518n2!3d19.4209813!4d99.063679>

	Pág. 3/3						
Referencias							
Calle 3, entre Circunvalación y Priv. De Neptuno; Colonia Cuchilla Pantitlán; Alcaldía Venustiano Carranza							
Reporte de Incidencias	Enlace FAIS						
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Nombre</td><td>JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ</td></tr> <tr> <td>Puesto</td><td>DIRECTOR DE OBRAS</td></tr> <tr> <td>Firma</td><td></td></tr> </table>	Nombre	JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ	Puesto	DIRECTOR DE OBRAS	Firma	
Nombre	JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ						
Puesto	DIRECTOR DE OBRAS						
Firma							

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág 1/3		
NOMBRE DEL PROYECTO								
HABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TENOCHTITLÁN EN LA COLONIA ARENAL 1A CCION								
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación		Día	Mes	Año		
Municipio (3 dígitos)	017			20	SEPTIEMBRE	2019		
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA	Fondo						
Clave de la Localidad	017	Directa	X	Tipo de Obra		FISMDF	X	
No AGEB (13 dígitos)	0000000001	Complementaria				FISE		
51A								
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio	X	24 JULIO 2019	Fecha	Sistema MIDS	Sistema SRFT
Servicios Básicos en la Vivienda		Proceso					Folio	Folio
Calidad y Espacios en la Vivienda		Terminada					55368	
Acceso a Servicios de Salud								
Rezago Educativo		Zona (Focalización)	Zona de Atención Prioritario (ZAP)				No. De Acciones	
Carenica Alimentaria			Localidad 2 grados de rezago social alto		X		Unidad	Cantidad
No Aplica			Acreditación de pobreza extrema (APE)				ML	160
Techo	Vivienda	Drenaje		Camino/Carretera		Urbanización		
Muro		Red Agua Potable		Comedor Comunitario			Hospital, Centro de Salud, Unidad Médica, Dispensario	
Piso		Cárcamo		Alumbrado Público				
Sanitario		Planta Tratamiento de Aguas Residuales		Calle				
Construcción de Vivienda		Pozo		Guarnición/ Banqueta				
Cisterna		Planta Potabilizadora		Pavimentación			Aula, Comedor, Sanitario,	
Electrificación		Línea de Conducción		Ciclopistas			-----	
			Costo del Proyecto				-----	
Aportación FISMDF o FISE \$ 695,768.00	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total	\$ 695,768.00		

Fotografías de la Obra

	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	¿Existe Comité de Participación Social que avale la obra?
	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	<input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico



Google Maps Link

<https://www.google.com.mx/maps/place/Arena+1ra-Secc,+Ciudad+de+Méjico,+CDMX/@19.4254726,99.065274,888m/data=!3m2!1i32!4b1!4m5!3m4!1s0x0:5f1fcfa2ee97:0xb77f96da76c6ca813d19.4244082!4d99.0633288>

	Pág. 3 / 3						
Referencias							
Calle Tenochtitlan, entre Iztaccíhuatl y Anáhuac; Colonia Arenal 1a. Sección; Alcaldía Venustiano Carranza							
Reporte de Incidencias	Enlace FAIS						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nombre</td><td style="width: 50%;">JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ</td></tr> <tr> <td>Puesto</td><td>DIRECTOR DE OBRAS</td></tr> <tr> <td>Firma</td><td></td></tr> </table>	Nombre	JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ	Puesto	DIRECTOR DE OBRAS	Firma	
Nombre	JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ						
Puesto	DIRECTOR DE OBRAS						
Firma							

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág · 1/3	
NOMBRE DEL PROYECTO							
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE COCOTLI EN LA COLONIA ARENAL PUERTO AEREO							
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación		Día	Mes	Año	
Municipio (3 dígitos)	017			30	JULIO	2019	
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA	Fondo					
Clave de la Localidad	017	Directa	X	FISMDF		X	
No AGEB (13 dígitos)	0000000001488	Complementaria		FISE			
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio	X	30 JULIO 2019	Fecha	
Servicios Básicos en la Vivienda		Proceso				Sistema MIDS	
Calidad y Espacios en la Vivienda		Terminada				Sistema SRFT	
Acceso a Servicios de Salud						Folio	
Rezago Educativo						55647	
Carencia Alimentaria		Zona (Focalización)	Zona de Atención Prioritario (ZAP)		X		
No Aplica			Localidad 2 grados de rezago social alto				
			Acreditación de pobreza extrema (APE)				
No. de Acciones							
				Unidad	Cantidad		
				ML	157		
Vivienda							
Drenaje							
Techo			Camino/Carretera				
Muro			Comedor Comunitario				
Piso			Alumbrado Público				
Sanitario			Calle				
Construcción de Vivienda		Pozo	Guarnición/Banqueta				
Cisterna		Planta Potabilizadora	Pavimentación				
Electrificación		Línea de Conducción	Ciclopistas				
Agua y Saneamiento							
Urbanización							
						Hospital, Centro de Salud, Unidad Médica, Dispensario	
						Aula, Comedor, Sanitario,	

						otro s	
Costo del Proyecto							
Aportación FISMDF o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total		
\$ 719,548.00					\$ 719,548.00		

Fotografías de la Obra



	Sí X		No	¿Existe Comité de Participación Social que avala la obra?
	Sí		No X	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	Sí X		No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	Regular X		Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico

<https://www.google.com.mx/maps/place/Coyoac%C3%A1n,+Aeroporto+Arenal/@19.4279777,99.0615251,542m/data=!3m1!4b1!4m5!3m1!1s0x8e05d11c7cd4863f!0x655fa0a305960a7bf8m2!3d19.4276828!4d-99.0597295>

Referencias	
Calle Cocotli, entre Xalcotan y Maxtla; Colonia Arenal Puerto Aéreo; Alcaldía Venustiano Carranza	
Reporte de Incidencias	Enlace FAIS
	Nombre JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto DIRECTOR DE OBRAS
	Firma

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág. 1/3			
NOMBRE DEL PROYECTO									
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAGE SANITARIO DE LA CALLE 33 EN LA COLONIA VALENTIN GOMEZ FARIAS									
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación		Día	Mes	Año			
Municipio (3 dígitos)	017			30	JULIO	2019			
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA					Fondo			
Clave de la Localidad	017	Directa	X	FISMDF	X				
No AGEB (13 dígitos)	0000000001488	Complementaria		FISE					
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio	X	30 JULIO 2019	Sistema MIDS			
Servicios Básicos en la Vivienda		Proceso				Folio			
Calidad y Espacios en la Vivienda		Terminada				55423			
Acceso a Servicios de Salud									
Rezago Educativo									
Carencia Alimentaria									
No Aplica		X							
Vivienda		Zona (Focalización)	Zona de Atención Prioritario (ZAP)			No. de Acciones			
			Localidad 2 grados de rezago social alto	X		Unidad	Cantidad		
			Acreditación de pobreza extrema (APE)			ML	195		
		Agua y Saneamiento		Drenaje	Camino/Carretera				
					Comedor Comunitario				
					Alumbrado PÚblico				
					Calle				
					Guarnición/ Banqueta				
	Pavimentación								
	Ciclopistas								

Costo del Proyecto									
Aportación FISMDF o FISE \$ 916,400.00	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total				
					\$ 916,400.00				

Fotografías de la Obra


	Sí X		No	¿Existe Comité de Participación Social que avale la obra?
	Sí		No X	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	Sí X		No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	Regular X		Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico

Google Maps Link

<https://www.google.com.mx/maps/place/Calle+3,3,+Valentín+Gómez+París,+Ciudad+de+México,+CDMX/@19.4135669,99.0920775,227m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d1fc187a90b63:0x8ee2b3ae555c5c0778e8mz23d19.41352424d-99.0918058>



Pág. 3/3

Referencias

Calle 33, entre Av. 8 y Av. 4; Colonia Valentín Gómez Fariás; Alcaldía Venustiano Carranza

Reporte de Incidencias	Enlace FAIS
	Nombre JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto DIRECTOR DE OBRAS
	Firma

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág 1/3	
NOMBRE DEL PROYECTO							
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DINARES EN LA COLONIA SIMON BOLIVAR							
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación		Día	Mes	Año	
Municipio (3 dígitos)	017			30	JULIO	2019	
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA	Fondo					
Clave de la Localidad	017	Directa	X	FISMDF		X	
No AGEB (13 dígitos)	00000000009A	Complementaria		FISE			
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio	X	30 JULIO 2019	Fecha	
Servicios Básicos en la Vivienda		Proceso				Sistema MIDS	
Calidad y Espacios en la Vivienda		Terminada				Sistema SRFT	
Acceso a Servicios de Salud		Zona (Focalización)	Zona de Atención Prioritario (ZAP)				
Rezago Educativo			Localidad 2 grados de rezago social alto	X		No. de Acciones	
Carencia Alimentaria			Acreditación de pobreza extrema (APE)			Unidad Cantidad	
No Aplica		X				ML 181	
Vivienda		Drenaje		Agua y Saneamiento Urbanización Aula, Comedor, Sanitario, Hospital, Centro de Salud, Unidad Médica, Dispensario Calle Guarnición, Banqueta Pavimentación Ciclopistas ---- otro s			
		Techo					Camino/Carretera
		Muro					Comedor Comunitario
		Piso					Alumbrado Público
		Sanitario					Calle
		Construcción de Vivienda					Guarnición, Banqueta
		Cisterna					Pavimentación
Electrificación		Ciclopistas					
Costo del Proyecto							
Aportación FISMDF o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total		
\$ 1,240,968.00					\$ 1,240,968.00		

Fotografías de la Obra

	Sí <input checked="" type="checkbox"/>		No	¿Existe Comité Participación Social que avale la obra?
	Sí <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	Sí <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	Regular <input type="checkbox"/>		Irregular <input checked="" type="checkbox"/>	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico	Google Maps Link
	https://www.google.com.mx/maps/place/Calle+Dinero,+Sim%C3%B3n+Bon%C3%A1var,+Ciudad-de-M%C3%ADas+3%2C+M%C3%A9jico,+CDMX/@19.4479669,99.0983316,888m/data=!3m2!1e3!4b1!5i0!4i150!35a1&zf=0

Referencias	
Calle Dinares, entre Carlos Marx y Cantón; Colonia Simón Bolívar; Alcaldía Venustiano Carranza	
Reporte de Incidencias	Enlace FAIS
	Nombre JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto DIRECTOR DE OBRAS
	Firma

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág 1/3	
NOMBRE DEL PROYECTO							
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAGE SANITARIO DE LA CALLE EMILIO CARRANZA EN LA COLONIA MOCTEZUMA 1A SECCIÓN							
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación			Día	Mes	Año
Municipio (3 dígitos)	017				30	JULIO	2019
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA	Fondo					
Clave de la Localidad	017	Directa	X		FISMDF	X	
No AGEB (13 dígitos)	000000000530	Complementaria			FISE		
Contribución a la Pobreza (carencia)							
Servicios Básicos en la Vivienda		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio	X	30 JULIO 2019	Fecha	
Calidad y Espacios en la Vivienda			Proceso				Sistema MIDS
Acceso a Servicios de Salud			Terminada				Sistema SRFT
Rezago Educativo		Zona (Focalización)	Zona de Atención Prioritario (ZAP)				Folio
Carenecia Alimentaria			Localidad 2 grados de rezago social alto	X			Folio
No Aplica	X		Acreditación de pobreza extrema (APE)				55589
Techo		Drenaje	Camino/Carretera				
Muro		Red Agua Potable	Comedor Comunitario				
Piso		Cárcamo	Alumbrado Público				
Sanitario		Planta Tratamiento de Aguas Residuales	Calle				
Construcción de Vivienda		Pozo	Guarnición/ Banqueta				
Cisterna		Planta Potabilizadora	Pavimentación				
Electrificación		Línea de Conducción	Ciclopistas				
Costo del Proyecto							
Aportación FISMDF o FISE \$ 895,984.00	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total		
					\$ 895,984.00		

Fotografías de la Obra

	Sí <input checked="" type="checkbox"/>		No	¿Existe Comité de Participación Social que avale la obra?
	Sí		No <input checked="" type="checkbox"/>	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	Sí <input checked="" type="checkbox"/>		No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	Regular <input checked="" type="checkbox"/>		Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico	Google Maps Link
	https://www.google.com.mx/maps/place/A+Enriqueta+Carranza,+Colocuzma+1,+Fraccionamiento+Ciudad+de+Mexico,+CDMX/@19.429018,99.067171,48m/data=!3m1!4e5!3m4!1s0x850f1feaa2893ba450!2d99.10399!3d19.42939!4d99.1036043

Pág. 3/3

Referencias

Calle Emilio Carranza, entre la Glorieta de Aviación y Esquina de Aviación; Colonia Moctezuma 1a. Sección;
Alcaldía Venustiano Carranza

Reporte de Incidencias

Enlace FAIS

Nombre	JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
Puesto	DIRECTOR DE OBRAS
Firma	

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág 1/3
NOMBRE DEL PROYECTO						
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 11 EN LA COLONIA MOCTEZUMA 1A SECCIÓN						
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación	Día	Mes	Año	
Municipio (3 dígitos)	017		30	JULIO	2019	
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA					Fondo
Clave de la Localidad	017	Directa	X			FISMDF X
No AGEB (13 dígitos)	000000000634	Complementaria				FISE
Contribución a la Pobreza (carencia)						
Servicios Básicos en la Vivienda		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio	X	30 JULIO 2019	
Calidad y Espacios en la Vivienda			Proceso			
Acceso a Servicios de Salud			Terminada			
Rezago Educativo		Zona (Focalización)	Zona de Atención Prioritario (ZAP)			
Carencia Alimentaria			Localidad 2 grados de rezago social alto	X		
No Aplica	X		Acreditación de pobreza extrema (APE)			
Techo						
Muro						
Piso						
Sanitario						
Construcción de Vivienda						
Cisterna						
Electrificación						
Vivienda						
Drenaje						
Red Agua Potable			Camino/Carretera			
Cárcamo			Comedor Comunitario			
Planta Tratamiento de Aguas Residuales			Alumbrado Público			
Pozo			Calle			
Planta Potabilizadora			Guarnición/Banqueta			
Línea de Conducción			Pavimentación			
			Ciclopistas			
Agua y Saneamiento						
Urbanización						
Hospital, Centro de Salud, Unidad Médica, Dispensario						Salud
Aula, Comedor, Sanitario,						Educación
-----			-----			Otros
Costo del Proyecto						
Aportación FISMDF o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total	
\$ 455,648.00					\$ 455,648.00	

Fotografías de la Obra

	Sí <input checked="" type="checkbox"/>		No	¿Existe Comité Participación Social que avale la obra?
	Sí		No <input checked="" type="checkbox"/>	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	Sí <input checked="" type="checkbox"/>		No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	Regular <input checked="" type="checkbox"/>		Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico



Google Maps Link

<https://www.google.com.mx/maps/place/Calle+1,1,+Mocotezuma+1,+Secc.+1,+Colonia+Ciudad+de+Mexico/@19.4274663,99.1045657,556m/data=!3m1!1s34n5!3m1!1s0x85d1feab100308f5!0x44821102af52838!1bm2!3d19.4264081!4d99.1050455>

	Pág. 3/3
Referencias	
Calle 11, entre Iztaccíhuatl y Luis Preciado; Colonia Moctezuma 1a. Sección; Alcaldía Venustiano Carranza	
Reporte de Incidencias	Enlace FAIS
	Nombre JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto DIRECTOR DE OBRAS
	Firma

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág 1/3
NOMBRE DEL PROYECTO						
EHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 49 EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA						
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación		Día	Mes	Año
Municipio (3 dígitos)	017			30	JULIO	2019
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA	Fondo				
Clave de la Localidad	017	Directa	<input checked="" type="checkbox"/>	FISMDF	<input checked="" type="checkbox"/>	
N. AGEB (13 dígitos)	0000000001242	Complementaria		FISE		
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio	X	30 JULIO 2019	
Servicios Básicos en la Vivienda		Proceso				
Calidad y Espacios en la Vivienda		Terminada				
Acceso a Servicios de Salud		Zona (Focalización)	Zona de Atención Prioritario (ZAP) Localidad 2 grados de rezago social alto			
Rezago Educativo			Acreditación de pobreza extrema (APE)			
Carencia Alimentaria						
No Aplica	X					
Techo	Vivienda	Drenaje		Camino/Carretera		
Muro		Red Agua Potable		Comedor Comunitario		
Piso		Cárcamo		Alumbrado Público		
Sanitario		Planta Tratamiento de Aguas Residuales		Calle		
Construcción de Vivienda		Pozo		Guarnición/ Banqueta		
Cisterna		Planta Potabilizadora		Pavimentación		
Electrificación		Línea de Conducción		Ciclopistas		
Agua y Saneamiento						
Costo del Proyecto						
Aportación FISMDF o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total	
\$ 507,826.00					\$ 507,826.00	

Fotografías de la Obra

	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	¿Existe Comité de Participación Social que avale la obra?
	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	<input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico	Google Maps Link
	https://www.google.com.mx/maps/place/Calle+49,+graciela+-+Zaragoza,+15000+Ciudad+de+Méjico,+Méjico.++CMLX@19.4117097,99.08625151259m/data=(3m 1e34m5 3m4 1sx0x8sdftfc3q717ar053.0x38036fb14e4d66f8m23d19.41114214d99.0879761

Pág. 3 / 3

Referencias

Calle 49, entre Av. 6 y Av. 8; Colonia Ignacio Zaragoza; Alcaldía Venustiano Carranza

Reporte de Incidencias	Enlace FAIS	
	Nombre	JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto	DIRECTOR DE OBRAS
	Firma	

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág 1/3	
NOMBRE DEL PROYECTO							
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAGE SANITARIO DE LA CALLE 49 EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA							
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación		Día	Mes	Año	
Municipio (3 dígitos)	017			20	SEPTIEMBRE	2019	
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA					Fondo	
Clave de la Localidad	017	Directa	<input checked="" type="checkbox"/>			FISMDF <input checked="" type="checkbox"/>	
No AGEBC (13 dígitos)	0000000001242	Complementaria				FISE	
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio			Sistema MIDS	
Servicios Básicos en la Vivienda		Proceso	<input checked="" type="checkbox"/>	20	SEPTIEMBRE	Folio	
Calidad y Espacios en la Vivienda		Terminada				55474	
Acceso a Servicios de Salud		Zona (Focalización)	Zona de Atención Prioritario (ZAP)			No. De Acciones	
Rezago Educativo			Localidad 2 grados de rezago social alto	<input checked="" type="checkbox"/>		Unidad	
Carencia Alimentaria			Acreditación de pobreza extrema (APE)			Cantidad	
No Aplica	X					ML 104	
Techo	Vivienda	Drenaje		Camino/Carretera		Urbanización	Salud
Muro		Red Agua Potable		Comedor Comunitario			
Piso		Cárcamo		Alumbrado Público			
Sanitario		Planta Tratamiento de Aguas Residuales		Calle			
Construcción de Vivienda		Pozo		Guarnición/ Banqueta			
Cisterna		Planta Potabilizadora		Pavimentación			
Electrificación		Línea de Conducción		Ciclopistas			
Costo del Proyecto							
Aportación FISMDF o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total		
\$ 507,826.00					\$ 507,826.00		

Fotografías de la Obra

	Sí X		No	¿Existe Comité de Participación Social que avale la obra?
	Sí		No X	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	Sí X		No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	Regular X		Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico	Google Maps Link
	https://www.google.com.mx/maps/place/Calle+49,+graciosa+Zaragoza,+15004+Ciudad+de+Mexico,+Mexico.+CMLX@19.4117097,99.086251,1259m/data=(3m 1e34m5 3m4f 1s0x85df7fc3d717a1053.0x38036fb71e4e4066f8m2/3d19.41114214d99.0879761

Pág. 3 / 3

Referencias

Calle 49, entre Av. 6 y Av. 8; Colonia Ignacio Zaragoza; Alcaldía Venustiano Carranza

Reporte de Incidencias	Enlace FAIS	
	Nombre	JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto	DIRECTOR DE OBRAS
	Firma	

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág 1/3	
NOMBRE DEL PROYECTO							
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 51 EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA							
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación		Día	Mes	Año	
Municipio (3 dígitos)	017			30	JULIO	2019	
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA	Fondo					
Clave de la Localidad	017	Directa	X	FISMDF		X	
No AGEB (13 dígitos)	0000000001242	Complementaria		FISE			
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio X 30 JULIO 2019	Fecha	Sistema MIDS	Sistema SRFT	
Servicios Básicos en la Vivienda		Proceso		Folio	Folio		
Calidad y Espacios en la Vivienda		Terminada		55490			
Acceso a Servicios de Salud		Zona de Atención Prioritario (ZAP)	X	No. de Acciones			
Rezago Educativo		Localidad 2 grados de rezago social alto	X	Unidad	Cantidad		
Carencia Alimentaria		Acreditación de pobreza extrema (APE)		ML	95		
No Aplica X		Zona (Focalización)					
Vivienda		Drenaje		Urbanización			
		Red Agua Potable				Camino/Carretera	
		Piso Cárcamo				Comedor Comunitario	
		Sanitario Planta Tratamiento de Aguas Residuales				Alumbrado Público	
		Construcción de Vivienda Pozo				Calle	
		Cisterna Planta Potabilizadora				Guarnición/Banqueta	
		Electrificación Línea de Conducción				Pavimentación	
		Ciclopistas					
Costo del Proyecto							
Aportación FISMDF o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total		
\$ 432,740.00					\$ 432,740.00		

Fotografías de la Obra			
			
Sí <input checked="" type="checkbox"/>		No <input type="checkbox"/>	¿Existe Comité Participación Social que avale la obra?
Sí <input type="checkbox"/>		No <input checked="" type="checkbox"/>	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
Sí <input checked="" type="checkbox"/>		No <input type="checkbox"/>	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
Regular <input type="checkbox"/>		Irregular <input checked="" type="checkbox"/>	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?
Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra			
Mapa de Ubicación Específico	Google Maps Link		
	https://www.google.com.mx/maps/place/Calle+51,+ignacio+Zaragoza,+15004+Ciudad+de+M%C3%BCxico,+CDMX/@19.4126745,99.0880235,888m/data=!3m/1!1e3!4m5!3m4!1s0x85f1c3d9e32bb51:0xc88acd1de013c6ba8fm213d19.41083714c9.99.087445		

Referencias	
Calle 51, entre Ignacio Zaragoza y Av. 4; Colonia Ignacio Zaragoza; Alcaldía Venustiano Carranza	
Reporte de Incidencias	Enlace FAIS
	Nombre JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto DIRECTOR DE OBRAS
	Firma

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág. • 1/3		
NOMBRE DEL PROYECTO								
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAGE SANITARIO DE LA CALLE 53 EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA								
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación		Día	Mes	Año		
Municipio (3 dígitos)	017			30	JULIO	2019		
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA					Fondo		
Clave de la Localidad	017	Directa	X	Tipo de Obra		FISMDF		
No AGEB (13 dígitos)	0000000001261	Complementaria				FISE		
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio	X	30 JULIO 2019	Fecha	Sistema MIDS	Sistema SRFT
Servicios Básicos en la Vivienda			Proceso				Folio	Folio
Calidad y Espacios en la Vivienda			Terminada				55508	
Acceso a Servicios de Salud		Zona (Focalización)	Zona de Atención Prioritario (ZAP)					
Rezago Educativo			Localidad 2 grados de rezago social alto		X		No. De Acciones	
Carencia Alimentaria			Acreditación de pobreza extrema (APE)				Unidad	Cantidad
No Aplica	X						ML	207
Techo	Vivienda	Drenaje		Camino/Carretera		Urbanización	Salud	
Muro		Red Agua Potable		Comedor Comunitario				
Piso		Cárcamo		Alumbrado Público				
Sanitario		Planta Tratamiento de Aguas Residuales		Calle				
Construcción de Vivienda		Pozo		Guarnición/ Banqueta				
Cisterna		Planta Potabilizadora		Pavimentación				
Electrificación		Línea de Conducción		Ciclopistas				
			Costo del Proyecto					
Aportación FISMDF o FISE \$ 980,511.00	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal		Fuente Municipal	Otros	Costo Total		
						\$ 980,511.00		

Fotografías de la Obra

	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	¿Existe Comité de Participación Social que avale la obra?
	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Regular	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
			<input type="checkbox"/> Irregular <input checked="" type="checkbox"/> X	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico	Google Maps Link
	https://www.google.com.mx/maps/place/Calle+5+3,+graci%e3%81%a1o+-+Zaragoza,+15000+Ciudad+de+M%e3%81%a1xico,+CMX@19.4106387,99.08813975,60m/data=(3m/l1e:34m5/3m4f/1s0x85df1fc3da2a56545d0xc92f2627c1bd50bb8n2/13d19.410641214d9.99.08868631

Pág. 3 / 3

Referencias

Calle 53, entre Av. 8 y Av. 12; Colonia Ignacio Zaragoza; Alcaldía Venustiano Carranza

Reporte de Incidencias	Enlace FAIS	
	Nombre	JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto	DIRECTOR DE OBRAS
	Firma	

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág. 1/3
NOMBRE DEL PROYECTO						
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEON GUZMAN						
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación		Día	Mes	Año
Municipio (3 dígitos)	017			20	SEPTIEMBRE	2019
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA					Fondo
Clave de la Localidad	017	Directa	X		FISMDF	X
No AGEB (13 dígitos)	0000000001079	Complementaria			FISE	
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio X 01 AGOSTO 2019	Fecha	Sistema MIDS	Sistema SRFT
Servicios Básicos en la Vivienda		Proceso		Folio	Folio	
Calidad y Espacios en la Vivienda		Terminada		54876		
Acceso a Servicios de Salud						
Rezago Educativo		Zona de Atención Prioritario (ZAP)				
Carenica Alimentaria		Localidad 2 grados de rezago social alto	X			
No Aplica	X	Acreditación de pobreza extrema (APE)		M2	336	
Techo	Vivienda	Drenaje	Camino/Carretera	Urbanización	TECHUMBRE	
Muro		Red Agua Potable	Comedor Comunitario			
Piso		Cárcamo	Alumbrado Público			
Sanitario		Planta Tratamiento de Aguas Residuales	Calle			
Construcción de Vivienda		Pozo	Guarnición/Banqueta			
Cisterna		Planta Potabilizadora	Pavimentación			
Electrificación		Línea de Conducción	Ciclopistas			
Costo del Proyecto						
Aportación FISMDF o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total	
\$ 1,648,320.00					\$ 1,648,320.00	

Fotografías de la Obra

	Sí <input checked="" type="checkbox"/>		No	¿Existe Comité Participación Social que avale la obra?
	Sí		No <input checked="" type="checkbox"/>	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	Sí <input checked="" type="checkbox"/>		No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	Regular <input checked="" type="checkbox"/>		Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico	Google Maps Link
	https://www.google.com.mx/maps/place/Escuela+Primaria+Leon+Guzman/@19.4162034,-99.134926,-42m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d1fe9fa340000!2m1!3d19.4162106!4d-99.1140869

Referencias	
LORENZO BOTURINI S/N, COLONIA JARDÍN BALBUENA, CP. 15900, CIUDAD DE MÉXICO. ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA	
Reporte de Incidencias	Enlace FAIS
	Nombre JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto DIRECTOR DE OBRAS
	Firma

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág. 1/3
NOMBRE DEL PROYECTO						
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PARTICIPACION SOCIAL N°4						
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación	Día	Mes	Año	
Municipio (3 dígitos)	017		20	SEPTIEMBRE	2019	
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA		Fondo			
Clave de la Localidad	017	Directa	X	FISMDF	X	
No AGEB (13 dígitos)	0000000000013	Complementaria		FISE		
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio X 01 AGOSTO 2019	Sistema MIDS	Sistema SRFT	
Servicios Básicos en la Vivienda		Proceso		Folio	Folio	
Calidad y Espacios en la Vivienda		Terminada		54853		
Acceso a Servicios de Salud		Zona de Atención Prioritario (ZAP)	X			
Rezago Educativo		Localidad 2 grados de rezago social alto				
Carenica Alimentaria		Acreditación de pobreza extrema (APE)				
No Aplica	X	Zona (Focalización)				
Techo		Drenaje	Camino/Carretera			
Muro		Red Agua Potable	Comedor Comunitario			
Piso		Cárcamo	Alumbrado Público			
Sanitario		Planta Tratamiento de Aguas Residuales	Calle			
Construcción de Vivienda		Pozo	Guarnición/Banqueta			
Cisterna		Planta Potabilizadora	Pavimentación			
Electrificación		Línea de Conducción	Ciclopistas			
Costo del Proyecto						
Aportación FISMDF o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total	
\$ 1,098,220.00					\$ 1,098,220.00	

Fotografías de la Obra

	Sí <input checked="" type="checkbox"/>		No	¿Existe Comité Participación Social que avale la obra?
	Sí		No <input checked="" type="checkbox"/>	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	Sí <input checked="" type="checkbox"/>		No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	Regular <input checked="" type="checkbox"/>		Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico

Google Maps Link



<https://www.google.com.mx/maps/place/Escuela+Primaria+de+Participacion+Social/@19.4564685,99.1224664,317m/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6375fb1e46b246f8m2!3d19.4568154!4d99.1227464>

Referencias	
CALLE PLOMO No. 100, COLONIA VALLE GÓMEZ, C.P. 15210, CIUDAD DE MÉXICO.. ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA	
Reporte de Incidencias	Enlace FAIS
	Nombre JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto DIRECTOR DE OBRAS
	Firma

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág. 1/3	
NOMBRE DEL PROYECTO							
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PARTICIPACION SOCIAL N°4							
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación		Día	Mes	Año	
Municipio (3 dígitos)	017			20	SEPTIEMBRE	2019	
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA					Fondo	
Clave de la Localidad	017	Directa	X			FISMDF	X
No AGEB (13 dígitos)	0000000000013	Complementaria		Tipo de Obra		FISE	
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio			Sistema MIDS	Sistema SRFT
Servicios Básicos en la Vivienda		Proceso	X	20 DE SEPTIEMBRE 2019		Folio	Folio
Calidad y Espacios en la Vivienda		Terminada				54853	
Acceso a Servicios de Salud		Zona (Focalización)	Zona de Atención Prioritario (ZAP)			No. De Acciones	
Rezago Educativo			Localidad 2 grados de rezago social alto	X		Unidad	
Carencia Alimentaria			Acreditación de pobreza extrema (APE)			M2	220.50
No Aplica		X					
Techo		Drenaje	Camino/Carretera				
Muro		Red Agua Potable	Comedor Comunitario				
Piso		Cárcamo	Alumbrado Público				
Sanitario		Planta Tratamiento de Aguas Residuales	Calle				
Construcción de Vivienda		Pozo	Guarnición/ Banqueta				
Cisterna		Planta Potabilizadora	Pavimentación				
Electrificación		Línea de Conducción	Ciclopistas				
Costo del Proyecto							
Aportación FISMDF o FISE	OTRA FUENTE FEDERAL	FUENTE ESTATAL	FUENTE MUNICIPAL	OTROS	COSTO TOTAL		
\$ 1,098,220.00					\$ 1,098,220.00		

Fotografías de la Obra

	Sí X		No	¿Existe Comité Participación Social que avale la obra?
	Sí		No X	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	Sí X		No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	Regular X		Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico

Google Maps Link



<https://www.google.com.mx/maps/place/Escuela+Primaria+de+Participacion+Social/@19.456468,99.1224664,317m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d19401074b51:0x16350b1e469266f8m23d19.45681554@99.1227464>

	Pág. 3/3
Referencias	
CALLE PLOMO No. 100, COLONIA VALLE GÓMEZ, C.P. 15210, CIUDAD DE MÉXICO. ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA	
Reporte de Incidencias	Enlace FAIS
	Nombre JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto DIRECTOR DE OBRAS
	Firma

Fotografías de la Obra

	Sí <input checked="" type="checkbox"/>		No	¿Existe Comité Participación Social que avale la obra?
	Sí		No <input checked="" type="checkbox"/>	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	Sí <input checked="" type="checkbox"/>		No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	Regular <input checked="" type="checkbox"/>		Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico

Google Maps Link



<https://www.google.com.mx/maps/place/Cedidi-Guadalupe+Ramirez/@19.4173273,99.1139019,283m/data=!z3!e1!s0x83df1f17c56b331:0x9098540aaf2d3b15818m23d19.41732544d-99.1139568>

Referencias	
LUIS L. PARDO S/N, COLONIA JARDÍN BALBUENA, C.P. 15900, CIUDAD DE MÉXICO. ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA	
Reporte de Incidencias	Enlace FAIS
	Nombre JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto DIRECTOR DE OBRAS
	Firma

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág. 1/3
NOMBRE DEL PROYECTO						
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENDI GUADALUPE I. RAMIREZ						
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación	Día	Mes	Año	
Municipio (3 dígitos)	017		20	SEPTIEMBRE	2019	
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA		Fondo			
Clave de la Localidad	017	Directa	X	FISMDF	X	
No AGEB (13 dígitos)	0000000000920	Complementaria		FISE		
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio	Fecha	Sistema MIDS	Sistema SRFT
Servicios Básicos en la Vivienda		Proceso	X	SEPTIEMBRE 2019	Folio	Folio
Calidad y Espacios en la Vivienda		Terminada			54867	
Acceso a Servicios de Salud		Zona (Focalización)	Zona de Atención Prioritario (ZAP)		No. De Acciones	
Rezago Educativo			Localidad 2 grados de rezago social alto	X	Unidad	
Carenica Alimentaria			Acreditación de pobreza extrema (APE)		M2	120.70
No Aplica	X					
Techo	Vivienda	Drenaje	Camino/Carretera	Urbanización	TECHUMBRE	Salud
Muro		Red Agua Potable	Comedor Comunitario			
Piso		Cárcamo	Alumbrado Público			
Sanitario		Planta Tratamiento de Aguas Residuales	Calle			
Construcción de Vivienda		Pozo	Guarnición/ Banqueta			
Cisterna		Planta Potabilizadora	Pavimentación			
Electrificación		Línea de Conducción	Ciclopistas			
Costo del Proyecto						
Aportación FISMDF o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total	
\$ 653,813.63					\$ 653,813.63	

Fotografías de la Obra

	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No	¿Existe Comité de Participación Social que avale la obra?
	<input type="checkbox"/> Sí		<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	<input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico	Google Maps Link
	https://www.google.com.mx/maps/place/Cendi+Guadalupe+Ramirez/@19.417323,99.1139019,283m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1sbx65dflf7c05bb3310x908z4a0r2cd51588m23d19.4173254!44-99.1139568

	Pág. 3/3
Referencias	
LUIS L. PARDO S/N, COLONIA JARDÍN BALBUENA, C.P. 15900, CIUDAD DE MÉXICO. ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA	
Reporte de Incidencias	Enlace FAIS
	Nombre JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto DIRECTOR DE OBRAS
	Firma

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág. 1/3	
NOMBRE DEL PROYECTO							
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARI ROBERTO LARA Y LOPEZ							
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación			Día	Mes	Año
Municipio (3 dígitos)	017				20	SEPTIEMBRE	2019
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA	Fondo					
Clave de la Localidad	017	Directa	X	FISMDF			X
No AGEB (13 dígitos)	0000000000030A	Complementaria		FISE			
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio	X	01 AGOSTO 2019	Fecha	Sistema MIDS Sistema SRFT
			Proceso				Folio Folio
			Terminada				54870
Zona (Focalización)		Zona de Atención Prioritario (ZAP)	No. de Acciones				
		Localidad 2 grados de rezago social alto	Unidad				
No Aplica		Acreditación de pobreza extrema (APE)	M2			207	
Vivienda		Drenaje	Camino/Carretera				
		Red Agua Potable	Comedor Comunitario				
		Cárcamo	Alumbrado Público				
		Planta Tratamiento de Aguas Residuales	Calle				
		Pozo	Guarnición/ Banqueta				
		Planta Potabilizadora	Pavimentación				
		Línea de Conducción	Ciclopistas				
		Urbanización					
		TECHUMBRE					
Costo del Proyecto		Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total	
Aportación FISMDF o FISE		\$ 1,104,705.00				\$ 1,104,705.00	

Fotografías de la Obra



	Sí <input checked="" type="checkbox"/>		No	¿Existe Comité de Participación Social que avale la obra?
	Sí <input type="checkbox"/>		No <input checked="" type="checkbox"/>	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	Sí <input type="checkbox"/>		No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	Regular <input type="checkbox"/>		Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico

Google Maps Link
<https://www.google.com.mx/maps/place/Escuela+Roberito+Lara+y+Lopez/@19.444146,-98.0979409,130m/data=!m1/16314m5i3m4!1s0x85d1fb6f1836076b:0xc56fe237075a1350fbm2l3d19.444162!4d-98.0979463>

Referencias

CALLE PERSIA No. 70, COLONIA ROMERO RUBIO, C.P. 15400, CIUDAD DE MÉXICO. ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

Reporte de Incidencias	Enlace FAIS	
	Nombre	JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto	DIRECTOR DE OBRAS
	Firma	

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág. 1/3	
NOMBRE DEL PROYECTO							
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARI ROBERTO LARA Y LOPEZ							
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación		Día	Mes	Año	
Municipio (3 dígitos)	017			20	SEPTIEMBRE	2019	
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA					Fondo	
Clave de la Localidad	017	Directa	X			FISMDF	X
No AGEF (13 dígitos)	000000000030A	Complementaria		Tipo de Obra		FISE	
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio			Sistema MIDS	Sistema SRFT
Servicios Básicos en la Vivienda		Proceso	X	12	SEPTIEMBRE 2019	Folio	Folio
Calidad y Espacios en la Vivienda		Terminada				54870	
Acceso a Servicios de Salud		Zona (Focalización)	Zona de Atención Prioritario (ZAP)			No. De Acciones	
Rezago Educativo			Localidad 2 grados de rezago social alto	X		Unidad	
Carencia Alimentaria			Acreditación de pobreza extrema (APE)			M2	207
No Aplica		X					
Techo	Vivienda	Drenaje		Camino/Carretera		Urbanización	Salud
Muro		Red Agua Potable		Comedor Comunitario			
Piso		Cárcamo		Alumbrado Público			
Sanitario		Planta Tratamiento de Aguas Residuales		Calle			
Construcción de Vivienda		Pozo		Guarnición/Banqueta			
Cisterna		Planta Potabilizadora		Pavimentación			
Electrificación		Línea de Conducción		Ciclopistas			
			TECHUMBRE				
Costo del Proyecto							
Aportación FISMDF o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total		
\$ 1,104,705.00					\$ 1,104,705.00		

Fotografías de la Obra

	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	¿Existe Comité de Participación Social que avale la obra?
	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	<input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico

Google Maps Link



<https://www.google.com.mx/maps/place/Escuela Roberto+Lara+y+Lopez/@19.4441464,-99.0979409,130m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d1fbfcf33b078b0xd5de6237075a35018m2/3d19.4441462!4d-99.0979463>

	Pág. 3/3
Referencias	
CALLE PERSIA No. 70, COLONIA ROMERO RUBIO, C.P. 15400, CIUDAD DE MÉXICO. ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA	
Reporte de Incidencias	Enlace FAIS
	Nombre JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto DIRECTOR DE OBRAS
	Firma

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág. 1/3
		NOMBRE DEL PROYECTO				
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES N°2						
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación		Día	Mes	Año
Municipio (3 dígitos)	017			20	SEPTIEMBRE	2019
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA	Fondo				
Clave de la Localidad	017	Directa	X	FISMDF	X	
No AGEB (13 dígitos)	00000000000102	Complementaria		FISE		
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio X 01 AGOSTO 2019	Fecha	Sistema MIDS	Sistema SRFT
Servicios Básicos en la Vivienda		Proceso			Folio	Folio
Calidad y Espacios en la Vivienda		Terminada			54873	
Acceso a Servicios de Salud		Zona de Atención Prioritario (ZAP)	X			
Rezago Educativo		Localidad 2 grados de rezago social alto				
Carenica Alimentaria		Acreditación de pobreza extrema (APE)				
No Aplica	X	Zona (Focalización)			M2	322
Techo	Vivienda	Drenaje	Camino/Carretera	Urbanización	TECHUMBRE	Salud
Muro		Red Agua Potable	Comedor Comunitario			
Piso		Cárcamo	Alumbrado Público			
Sanitario		Planta Tratamiento de Aguas Residuales	Calle			
Construcción de Vivienda		Pozo	Guarnición/Banqueta			
Cisterna		Planta Potabilizadora	Pavimentación			
Electrificación		Línea de Conducción	Ciclopistas			
Costo del Proyecto						
Aportación FISMDF o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total	
\$ 1,704,045.00					\$ 1,704,045.00	

Fotografías de la Obra



	Sí <input checked="" type="checkbox"/>		No	¿Existe Comité Participación Social que avale la obra?
	Sí		No <input checked="" type="checkbox"/>	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	Sí <input checked="" type="checkbox"/>		No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	Regular <input checked="" type="checkbox"/>		Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico	Google Maps Link
	https://www.google.com.mx/maps/place/Escuela+Primaria+Club+de+Leones/@19.4475276,-99.0972872022/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d1fbef4ba67059:0x992cd9f72d41462!8m2!3d19.447532!4d-99.0972877 0244-99.0972877

Referencias

CALLE PUERTO ARTURO, No. 138, COLONIA AQUILES SERDÁN, C.P. 15430, CIUDAD DE MÉXICO. ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

Reporte de Incidencias	Enlace FAIS	
	Nombre	JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto	DIRECTOR DE OBRAS
	Firma	

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág. 1/3
NOMBRE DEL PROYECTO						
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ELISEO BANDALA FERNANDEZ						
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación		Día	Mes	Año
Municipio (3 dígitos)	017			20	SEPTIEMBRE	2019
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA	Fondo				
Clave de la Localidad	017	Directa	X	FISMDF	X	
No AGEB (13 dígitos)	00000000000884	Complementaria		FISE		
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio X 01 AGOSTO 2019	Fecha	Sistema MIDS	Sistema SRFT
Servicios Básicos en la Vivienda		Proceso			Folio	Folio
Calidad y Espacios en la Vivienda		Terminada			54875	
Acceso a Servicios de Salud		Zona de Atención Prioritario (ZAP)	X			
Rezago Educativo		Localidad 2 grados de rezago social alto				
Carencia Alimentaria		Acreditación de pobreza extrema (APE)				
No Aplica		X			M2	322
Vivienda		Drenaje	Camino/Carretera	Urbanización	TECHUMBRE	Salud
		Red Agua Potable	Comedor Comunitario			
		Cárcamo	Alumbrado Público			
		Planta Tratamiento de Aguas Residuales	Calle			
		Pozo	Guarnición/Banqueta			
		Planta Potabilizadora	Pavimentación			
		Línea de Conducción	Ciclopistas			
Costo del Proyecto						
Aportación FISMDF o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total	
\$ 1,561,693.00					\$ 1,561,693.00	

Fotografías de la Obra



	Sí <input checked="" type="checkbox"/>		No	¿Existe Comité Participación Social que avale la obra?
	Sí		No <input checked="" type="checkbox"/>	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	Sí <input checked="" type="checkbox"/>		No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	Regular <input checked="" type="checkbox"/>		Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico

Google Maps Link



<https://www.google.com.mx/maps/place/Escuela+Primaria+Elson+Banda+Hernandez/@19.4215078,-99.0638556,283m/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4c2a9e4346ed718n123d19.421691!2d-99.064524bb035.0x4c2a9e4346ed718n123d19.421691!3d19.421691!4d-99.0642791>

Referencias	
CALLE 3 S/N, COLONIA CUCHILLA PANTITLÁN, C.P. 15610, CIUDAD DE MÉXICO. ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA	
Reporte de Incidencias	Enlace FAIS
	Nombre JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto DIRECTOR DE OBRAS
	Firma

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA						Pág. 1/3	
NOMBRE DEL PROYECTO							
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ELISEO BANDALA FERNANDEZ							
Estado (2 dígitos)	09	Fecha de Verificación		Día	Mes	Año	
Municipio (3 dígitos)	017			20	SEPTIEMBRE	2019	
Nombre de la Localidad	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA					Fondo	
Clave de la Localidad	017	Directa	X			FISMDF	X
No AGEB (13 dígitos)	00000000000884	Complementaria		Tipo de Obra		FISE	
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio			Sistema MIDS	Sistema SRFT
Servicios Básicos en la Vivienda		Proceso	X	12	SEPTIEMBRE	Fecha	Folio
Calidad y Espacios en la Vivienda		Terminada		2019			54875
Acceso a Servicios de Salud		Zona (Focalización)	Zona de Atención Prioritario (ZAP)			No. De Acciones	
Rezago Educativo			Localidad 2 grados de rezago social alto	X		Unidad	
Carencia Alimentaria			Acreditación de pobreza extrema (APE)			M2	322
No Aplica		X					
Vivienda		Agua y Saneamiento		Urbanización			
Techo	Drenaje	Camino/Carretera		Hospital, Centro de Salud, Unidad Médica, Dispensario		Salud	
Muro	Red Agua Potable	Comedor Comunitario					
Piso	Cárcamo	Alumbrado Público					
Sanitario	Planta Tratamiento de Aguas Residuales	Calle					
Construcción de Vivienda	Pozo	Guarnición/ Banqueta					
Cisterna	Planta Potabilizadora	Pavimentación					
Electrificación	Línea de Conducción	Ciclopistas					
Costo del Proyecto							
Aportación FISMDF o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total		
\$ 1,561,693.00					\$ 1,561,693.00		

Fotografías de la Obra

	Sí <input checked="" type="checkbox"/>		No	¿Existe Comité de Participación Social que avale la obra?
	Sí		No <input checked="" type="checkbox"/>	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	Sí <input checked="" type="checkbox"/>		No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
	Regular <input checked="" type="checkbox"/>		Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico	Google Maps Link
	https://www.google.com.mx/maps/place/Escuela+Primaria+Eliso+Bandala+Fernandez/@19.4215078,-99.0638566,283m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d1fc6454bb350ca!2e0!4e5!6!7m2!3d19.42169!4d-99.0642791

	Pág. 3/3
Referencias	
CALLE 3 S/N, COLONIA CUCHILLA PANTITLÁN, C.P. 15610, CIUDAD DE MÉXICO.ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA	
Reporte de Incidencias	Enlace FAIS
	Nombre JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ
	Puesto DIRECTOR DE OBRAS
	Firma